


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

07.08.2024

Марка	Great Wall	Модель	Hover H3
Год	01/01/2013	Пробег	176075 км
ВИН	Z8PFF3A5XDA055068	Цвет	Бежевый
Двигатель	1997 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	14.07.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x

Комплектация

- 1 Регулировка руля В 2 направлениях
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 5 Динамики 6
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Розетка 12 V
- 10 Бортовой компьютер
- 11 АУХ
- 12 Передние противотуманные фары
- 13 Галогеновые фары
- 14 Замок капота
- 15 Блокиратор КПП
- 16 Подушка безопасности водителя
- 17 Антипробуксовочная система
- 18 Антиблокировочная система (ABS)
- 19 Bluetooth
- 20 USB порт
- 21 Передний центральный подлокотник
- 22 Электроподъемники передние
- 23 Электроподъемники задние
- 24 Темный салон
- 25 Накладки на пороги

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		Недостаточно холодит
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя	X			Шум цепи ГРМ; Вибрация при работе ДВС; Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов; Шум цепи ГРМ; Вибрация при работе ДВС; Стук/шум при увеличении/уменьшении оборотов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв левой подушки
7	Состояние подушек КПП	X			Надрыв верхней подушки; Надрыв нижней подушки
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
					Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя; Течь масла из под

14	Двигатель	X			масляного фильтра; Уровень масла ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя; Течь масла из под масляного фильтра
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Запотевание патрубков охлаждения; Загрязнены радиаторы системы охлаждения и кондиционера
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат		X		Запотевание на корпусе термостата
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Уровень жидкости минимум; Запотевание бачка ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание	X			Тугая педаль тормоза; Тугая педаль тормоза
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС; Имеются активные ошибки по дросельной заслонке; Ошибки по пропускам воспламенения
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/пережат/люфт ступичного подшипника переднего левого
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Запотевают шланг заднего правого суппорта; Запотевают шланг заднего левого суппорта
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого; Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
Комментарии, примечания					

Проверил:		Максимов М.В.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Отсутствует рубашка радиатора в нижней части; Отсутствует рубашка радиатора в нижней части
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски		X		Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60%
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов М.В.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Повреждены рычаги передней подвески нижние; Повреждены рычаги передней подвески верхние; Разрыв сайлентблоков верхний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Порван пыльник левой шаровой опоры; Порван пыльник правой шаровой опоры
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт втулок переднего стабилизатора; Люфт стоек переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левого рулевого наконечника; Люфт правого рулевого наконечника
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика; Запотевание левого сальника шрус; Запотевание правого сальника шрус
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Люфт в хвостовике; Люфт в переднем редукторе
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Коррозия/сгнил поддон ДВС; Течь поддона ДВС; Коррозия/сгнил поддон ДВС
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал		X		Растрескивание соединительной эластичной муфты карданного вала
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов М.В.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Зпотевание сальника правой оси; Растрескивание сайлентблоков
5	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X		
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал	X			Люфт задней крестовины; Трещины/разрыв опоры подвесного подшипника заднего карданного вала
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов М.В.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличии)		X		Имеется коррозия рамы; Имеется коррозия

2	Проверка лонжеронов передних	X			рамы Сквозная коррозия переднего подрамника; Сквозная коррозия переднего подрамника
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Мужин И.Г. Подпись:		Озеров А.А. Подпись:		Телефон:	Дата: