


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

05.09.2024

Марка	Ford	Модель	Focus
Год	01/01/2007	Пробег	106254 км
ВИН	X9F4XXEED47J13327	Цвет	Серебристый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Регулировка руля В 2 направлениях
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Динамики 6
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Электростеклоподъемники Передние
- 9 Обогрев зеркал
- 10 Бортовой компьютер
- 11 АУХ
- 12 Электропривод регулировки зеркал
- 13 Центральный замок
- 14 Имобилайзер
- 15 Парктроник
- 16 Антиблокировочная система (ABS)
- 17 Парктроник задний
- 18 Лобовое стекло с подогревом

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
6	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов	X			Трещины на щитке приборов
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		Недостаточно холодит
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	Не отрегулирован ручник
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
Запуск двигателя: Маховик (Маховик					

41	шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя	X			Вибрация при работе ДВС
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:.					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Г главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Масло ГУР темного цвета
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:.					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен:.					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
	Работа ремней SRS, проверка года				

3	выпуска			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Закисли направляющем передних суппортов; Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Коррозия барабанов
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора левый
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Стук в рулевой рейке; Течь рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов М.В.		
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)		X		Имеется коррозия на глушителе
Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов М.В.		
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:			Максимов М.В.		
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу		Каляева О.В.		Телефон:	
Нефёдов К.И.		Подпись:		Дата:	
Подпись:					