


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

21.09.2024

Марка	Kia	Модель	Sportage
Год	01/01/2008	Пробег	283882 км
ВИН	U6YJE55288L028369	Цвет	Зеленый
Двигатель	1975 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая		Царапина
Дверь передняя левая		Вмятина
Капот		Вмятина
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Штатная аудиоподготовка
- 11 Бортовой компьютер
- 12 AUX
- 13 Электрообогрев лобового стекла
- 14 Подушка безопасности пассажира
- 15 Подушка безопасности водителя
- 16 Парктроник
- 17 Антиблокировочная система (ABS)
- 18 Парктроник задний
- 19 Bluetooth
- 20 Подогрев передних сидений
- 21 Электроподъемники передние
- 22 Электроподъемники задние
- 23 Темный салон
- 24 Отделка кожей рычага КПП
- 25 Отделка кожей рулевого колеса
- 26 Штатная сигнализация

**Результаты диагностики**

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке</b>					
<b>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Износ повреждение фар правой/левой
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний	X			Повышенный люфт кулис; Повышенный люфт кулис
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков	X			Неисправен замок; Неисправен замок
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
2	Звуковой сигнал			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
6	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал		X		Не работает подогрев зеркал; Не работает подогрев зеркал
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязнённость
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка		X		Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная; Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		Недостаточно холодит
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Неисправен, не работает
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Пятна грязи; Потертость, замятость Сильная продавленность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, замятость
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Загрязненность; Потертости, царапины
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Загрязненность; Потертости, царапины
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Загрязненность; Потертости, царапины

37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Загрязненность; Потертости, царапины
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		Загрязненность; Потертости, царапины
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Растрескивание
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка; Затерта рукоятка
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	Нет данных
45	Запуск двигателя		X		Посторонние шумы при работе двс Рекомендуется ревизия/замена ремня ГРМ
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум гул/стук от натяжителя ремня; Свист ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание	X			Не штатный топливный бак Коррозия горловины топливного бака
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладки клапанной крышки
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Шум насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки; Закусывание рулевой рейки; Имеется активная ошибка по рулевой рейке
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов; Течь сальника распредвала
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях	X			Рывки КПП при трогании; Рывки КПП при трогании
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей	X			Неисправность/ошибки в работе трансбордера ключа
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		Недостаточно хладогена; Недостаточно хладогена
7	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Множественные ошибки в блоках управления
8	Проверка наличия НПС системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние	X			Внутренняя колодка изношена более 90%; Растрескивание феродо
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков; Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Неисправен, не работает
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.

Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Закусывание рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Рывки при трогании
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X			Люфт выходного вала/хвостовика
8	Тормозные шланги, трубки			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)		X		Частично отсутствуют
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Люфт внутреннего переднего левого ШРУС; Люфт внешнего переднего левого ШРУС; Люфт внутреннего переднего правого ШРУС; Люфт внешнего переднего правого ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов МВ.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течь сальника правого приводного вала; Гул редуктора; Треск в редукторе
5	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия на трубках
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов МВ.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый правый; Сгнил левый порог; Сгнил правый правый
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова	X			Имеется сквозная коррозия днища; Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:		Максимов МВ.			
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Хруст А.В. Подпись:		Зимина О.Б. Подпись:	Телефон:	Дата: