


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

13.08.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Ford | Модель | Focus |
| Год | 01/01/2006 | Пробег | 181500 км |
| ВИН | WF04XXWPD46J46113 | Цвет | Серебристый |
| Двигатель | 1596 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 5 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | 20.07.2024/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|-----------------------|------------------------|-------------|
| Крыло заднее левое | Вторичный окрас | Коррозия |
| Крыло заднее правое | Вторичный окрас | Коррозия |
| Крыло переднее левое | Вторичный окрас | Коррозия |
| Крыло переднее правое | Вторичный окрас | Коррозия |
| Крыша | Вторичный окрас | Коррозия |

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 10
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Электронная система парковки Зад
- 12 Поддон в багажнике
- 13 Омыватель фар
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Галогеновые фары
- 17 Центральный замок
- 18 Блокировка задних дверей
- 19 Противоугонная сигнализация
- 20 Isofix/LATCH
- 21 ESP
- 22 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 23 Подушка безопасности водителя
- 24 Парктроник
- 25 Система помощи при подъеме
- 26 Система курсовой устойчивости
- 27 Антипробуксовочная система
- 28 Антиблокировочная система (ABS)
- 29 Камера заднего вида
- 30 Bluetooth
- 31 USB порт
- 32 Мультируль
- 33 Isofix(передний ряд)
- 34 Электроподъемники передние
- 35 Электроподъемники задние
- 36 Темный салон
- 37 Индикатор внешней температуры
- 38 Датчик света
- 39 Датчик дождя
- 40 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------|--|
| | | | | | |
| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | | |
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | | |
|--|--|------------------------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | | |
| | | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Куранов Д.Е. Подпись: | | Гужов В.Н. Подпись: | | Телефон: | Дата: |