


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

29.08.2024

Марка	Chevrolet	Модель	Cruze
Год	01/01/2012	Пробег	250911 км
ВИН	XJFJF696JC3067934	Цвет	Черный
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	20.07.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 2
- 8 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 9 Электростеклоподъемники Передние
- 10 Галогеновые фары
- 11 Подушка безопасности водителя
- 12 Антиблокировочная система (ABS)

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Не горят габаритные огни
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Проверка работы ЦЗ	X			Не открывается/закрывается замок двери/крышки багажника; Не открывается/закрывается замок двери/крышки багажника
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
7	Работа люка крыши			X	
8	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	Потертости; Потертости
18	Состояние обивки потолка			X	Потертость; Загрязненность; Потертость; Загрязненность
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления		X		Тугая педаль сцепления; Тугая педаль сцепления

21	Проверка стояноч. тормоза			X	Не отрегулирован ручник; Не отрегулирован ручник
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Сильная продавленность; На все сидения установлены чехлы
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП	X			Требуется перетяжка покрытия ручки переключения; Требуется перетяжка покрытия ручки переключения
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен.:					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП нижняя
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора	X			Шум подшипников
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			Течь прокладки клапанной крышки; Стук при работе ДВС, нестабильная работа
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание		X		Уровень антифриза минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	

19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат	X			Течь корпуса термостата
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание бачка ГУР; Масло ГУР темного цвета
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	12гв
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Активные ошибки в ЭБУ кузовного оборудования.
7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
	Проверка переднего тормозного суппорта,				

5	свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора левого
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Течь радиатора; Течь радиатора
3	Шины/колесные диски		X		Разная резина по оси; Спереди 23гв Сзади 16гв Притертости на дисках
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание		X		Запотевание рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)		X		Растрескивание сайлентблоков
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	

4	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X	X	Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе
5	Выхлопная система (глушитель)		X		
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен.:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Следы замены заднего левого крыла с частью проема задней левой двери.
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы замены и ремонта задней панели с частью пола багажника.
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен.:					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Ашотян С.Г. Подпись:		Мацкевич А.В. Подпись:		Телефон:	Дата: