


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

17.10.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Land Rover | Модель | Freelander |
| Год | 01/01/2013 | Пробег | 197931 км |
| ВИН | SALFA2BB5EH382514 | Цвет | Белый |
| Двигатель | 2179 см / Дизель | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | полный привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 3 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| Капот | Окрашено | |
| Крышка или дверь багажника | | Вмятина |

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Обогрев сидений Передние
- 4 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 5 Электростеклоподъемники Все
- 6 Розетка 12 V
- 7 Омыватель фар
- 8 Обогрев зеркал
- 9 Бортовой компьютер
- 10 AUX
- 11 Электропривод регулировки зеркал
- 12 Центральный замок
- 13 Противоугонная сигнализация
- 14 Иммоилайзер
- 15 Isofix/LATCH
- 16 ESP
- 17 Подушки безопасности боковые
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности водителя
- 20 Парктроник
- 21 Система помощи при спуске
- 22 Система курсовой устойчивости
- 23 Антипробуксовочная система
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Парктроник задний
- 26 Подогрев передних сидений
- 27 Мультируль
- 28 Отделка кожей рулевого колеса
- 29 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | X | | | активная ошибка |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | X | | | Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | | X | |
| 19 | Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 2 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 3 | Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье | | | X | |
| 4 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 6 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 9 | Работа привода рег. рулевой колонки | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 18 | Состояние обивки потолка | | | X | |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | X | |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | | X | |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье | | | X | |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| 40 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | | X | |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 45 | Запуск двигателя | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | | X | |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | X | | | Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | X | | | Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя; Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя, течь масла в районе дроссельной заслонки |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | | X | |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| 1 | - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | X | | | Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | X | | | Отсутствует катализатор |
| 10 | Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 12 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|------------------------|
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | X | | | Износ дисков более 80% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | X | | | Остаток тормозной накладки 3мм или меньше |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | X | | | Износ дисков более 80%; Перегрев тормозных дисков; Износ дисков более 80%; Перегрев тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | X | | | Заклинили задние суппорта; Заклинили задние суппорта |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | X | | | Заклинил цилиндр суппорта правый; Заклинили направляющие |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|---|
| | Рычаги подвески: шаровые опоры, | | | | Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний |
|--|---------------------------------|--|--|--|---|

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 1 | сайлентблоки | X | | | передний правый рычаг |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | X | | | Люфт левой рулевой тяги |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Стук в рулевой рейке; Люфт рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | | | X | |
| 6 | Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 7 | Состояние опоры раздаточной коробки (РКП) | | | X | |
| 8 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 11 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 12 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 13 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | X | | | Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС |
| 15 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 16 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | X | | | Вырезан катализатор |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | X | | Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов |
| 4 | Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | | X | |
| 5 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 6 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | | X | |
| 7 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |
| 8 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал | | | X | |
| 9 | Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|--|--|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу | | Смолицкий И.А. | | |

Мишинский А.В.
Подпись:

Подпись:

Телефон:

Дата: