


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

29.07.2024

Марка	Daewoo	Модель	Matiz
Год	01/01/2006	Пробег	210000 км
ВИН	XWB4A11BD6A068661	Цвет	Белый
Двигатель	796 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	6
Кол-во ключей	1	Гарантия до	27.07.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Регулировка руля В 2 направлениях
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 5 Динамики 4
- 6 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 7 Прикуриватель и пепельница
- 8 Поддон в багажнике
- 9 Бортовой компьютер
- 10 AUX
- 11 Галогеновые фары
- 12 Bluetooth
- 13 USB порт
- 14 Темный салон
- 15 Отделка потолка черной тканью
- 16 Отделка кожей рычага КПП
- 17 Отделка кожей рулевого колеса
- 18 Алюминиевые накладки на педали

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке</b> <b>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждены; Повреждены
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Повреждены; Повреждены
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний	X			Заклинил механизм стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя; Заклинил механизм стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя
13	Стеклоочиститель задний	X			Отсутствует щетка; Отсутствует щетка
14	Работа наружных замков	X			Неисправен замок; Неисправен замок
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
<b>Внутренний осмотр</b>					
2	Звуковой сигнал			X	
11	Проверка стеклоподъемников	X			отсутствует пер прав стекло
17	Состояние панели приборов			X	
20	Проверка работы сцепления		X		Тугая педаль сцепления; Тугая педаль сцепления
21	Проверка стояноч. тормоза	X			не работает
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака	X			Заклинил механизм лючка бензобака; Оборван/заклинил трос открывания лючка бензобака
28	Запасное колесо, домкрат, шлатный инструмент		X		Отсутствует запасное колесо; Отсутствует запасное колесо
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя		X		Троит; Троит
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			поврежден шкив
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв передней подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	Двигатель	X			течь масла с двс
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
	Система охлаждения/				

18	уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой	X			Нет распечатки результатов; повреждена проводка разъема ОБД
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
9	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни		X		Запотевание корпуса КПП
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Требуется очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники	X			Гул/пережат ступичного подшипника заднего левого; Гул/пережат ступичного подшипника заднего левого
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков; Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора правого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход				

6	направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Требуется очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних	X			Снил левый лонжерон; Снил правый лонжерон; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Снил левый лонжерон; Снил правый лонжерон; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
3	Проверка лонжеронов задних	X			Снил левый лонжерон; Снил правый лонжерон; Снил левый лонжерон; Снил правый лонжерон
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Снил левый порог; Снил правый правый; Снил левый порог; Снил правый правый
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
7	Проверка днища кузова	X			Имеется сквозная коррозия днища; Имеется сквозная коррозия днища
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:	

Специалист по оценке и выкупу Мужин И.Г. Подпись:	Павлов Н.А. Подпись:	Телефон:	Дата:
--	-------------------------	----------	-------