


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

08.08.2024

Марка	Renault	Модель	Koleos
Год	01/01/2008	Пробег	143239 км
ВИН	VF1VY0C0VJC268497	Цвет	Черный
Двигатель	2488 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	20.03.2011/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x
Крыло переднее левое	Окрашено	
Крыло переднее правое	Окрашено	
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Динамики 4
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Тонированные стекла
- 10 Розетка 12 V
- 11 Бортовой компьютер
- 12 Галогеновые фары
- 13 Электропривод регулировки зеркал
- 14 Центральный замок
- 15 Иммобилайзер
- 16 ESP
- 17 Парктроник
- 18 Антиблокировочная система (ABS)
- 19 Система старт-стоп
- 20 Парктроник передний
- 21 Парктроник задний
- 22 Подогрев передних сидений
- 23 Мультируль
- 24 Электроподъемники передние
- 25 Электроподъемники задние
- 26 Темный салон
- 27 Отделка кожей рычага КПП
- 28 Отделка кожей рулевого колеса

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке</b> <b>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает мотор омывателя фар
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает кнопка подогрева сидений
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов		X		Царапины
18	Состояние обивки потолка			X	Загрязненность
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		Недостаточно холодит
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Неисправен блок управления ручным тормозом
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Загрязненность
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Растрескивание; Загрязненность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Загрязненность
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик / Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки:			X	

	Маховик)				
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Свист ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
9	Замер компрессии (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах		X		требуется проведение.возраст пробег
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание			X	Темный цвет масла
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются исторические ошибки

3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; по ручнику
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа АКПП / CVT / МКПП / Роботизированная КПП шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо-баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой/ых опор с правой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
7	Состояние опоры раздаточной коробки			X	

8	(РКП) Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; запотевание теплообменника
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; снули рычаги продольные
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Коррозия/снул глушитель/резонатор/труба
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал	X			Люфт в шлицевом соединении
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Замята нижняя часть панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Тыщин Г.Ю. Подпись:		Салтыков С.В. Подпись:		Телефон:	Дата: