


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

05.09.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Chevrolet | Модель | Cruze |
| Год | 01/01/2012 | Пробег | 262755 км |
| ВИН | XJFJF695JC3050653 | Цвет | Черный |
| Двигатель | 1796 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | 16.07.2014/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Динамики 4
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Все
- 10 Бортовой компьютер
- 11 Электропривод регулировки зеркал
- 12 Центральный замок
- 13 Иммоилайзер
- 14 Антиблокировочная система (ABS)
- 15 Подогрев передних сидений
- 16 Индикатор внешней температуры

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | X | | | Износ Повреждена правая фара |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | X | | | Не горит левая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | X | | Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | X | | Закисла личинка; Закисла личинка |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 2 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | X | | | Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения |
| 3 | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье | X | | | Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения |
| 4 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 6 | Внутреннее освещение | X | | | Не работает центральный плафон |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | X | | Загрязнённость |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | Потертости; Потертости |
| 18 | Состояние обивки потолка | | X | | Загрязненность сильная; Загрязненность сильная Повреждены крышки зеркал на солнце защитных козырьков |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | X | |
| 20 | Проверка работы сцепления | | | X | |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | | X | |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | X | | | Не работает наружная кнопка замка крышки багажника |
| 28 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | X | | Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, заматость |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | X | | Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, заматость |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | X | | Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, заматость |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | X | | Сильная продавленность; Загрязненность; Потертость, заматость |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | Потертости |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|---|---|
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | Потертости |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | Потертости |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | Потертости |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | X | | | Не работает наружная кнопка замка крышки багажника |
| 39 | Состояние накладок педалей | | X | | Стерты накладки; Стерты накладки |
| 40 | Состояние рулевого колеса | X | | | Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | X | | | Повреждена; Повреждена |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 45 | Запуск двигателя | X | | | Посторонний шум стук при пуске двс |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | X | | Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 5 | Катушки зажигания | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | Двигатель | X | | | Посторонние шумы/стуки при пуске двс, посторонние шумы при работе двс Двс со следами ремонта, следы демонтажа ГБЦ |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | X | | Запотевание патрубков охлаждения |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | | X | |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | X | | | Люфт рулевой рейки |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X | | | Шум в районе цепи ГРМ Стук клапанов/гидрокомпенсаторов |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| 1 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 6 | Распечатка результатов диагностики с кодами ошибок с расшифровкой | X | | | Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки |
| 7 | Проверка наличия НПС системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 10 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или больше |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | X | | | Глубокие борозды на тормозной поверхности; Глубокие борозды на тормозной поверхности |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

| | | | | | |
|---|------------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | Радиатор кондиционера | | X | | Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Шины/колесные диски | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, | | | X | |
|---|---------------------------------|--|--|---|--|

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| | сайлентблоки | | | | |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Люфт рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | X | | | Течь переднего сальника коленвала; Двс со следами ремонта, следы демонтажа ГБЦ |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | X | | Растрескивание сайлентблоков |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | X | | Имеется коррозия на глушителе; Имеется коррозия на глушителе |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | X | | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | X | | Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге. Заменена левая боковина |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |
| 7 | Проверка днища кузова | | X | | Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная) |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|--|--------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Нефёдов К.И. Подпись: | | Говоров И.Е. Подпись: | Телефон: | Дата: |