


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

19.11.2024

Марка	Hyundai	Модель	Creta
Год	01/01/2021	Пробег	46107 км
ВИН	Z94PB814BNR016868	Цвет	Белый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	25.03.2025/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	х	х
Капот	Ремонт	
Крыло заднее левое	Ремонт	
Крышка или дверь багажника		Скол

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 8
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Электронная система парковки Зад
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Программируемый предпусковой отопитель
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Дистанционный запуск двигателя
- 18 Поддон в багажнике
- 19 Обогрев зеркал
- 20 Бортовой компьютер
- 21 AUX
- 22 Электрообогрев лобового стекла
- 23 Передние противотуманные фары
- 24 Галогеновые фары
- 25 Центральный замок
- 26 Имобилайзер
- 27 Isofix/LATCH
- 28 ESP
- 29 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 30 Подушка безопасности пассажира
- 31 Подушка безопасности водителя
- 32 Парктроник
- 33 Система контроля давления в шинах
- 34 Антипробуксовочная система
- 35 Антиблокировочная система (ABS)
- 36 Регулировка сидений водителя по высоте
- 37 Парктроник передний
- 38 Парктроник задний
- 39 Лобовое стекло с подогревом
- 40 Bluetooth
- 41 USB порт
- 42 Подогрев передних сидений
- 43 Передний центральный подлокотник
- 44 Обогрев рулевого колеса
- 45 Мультируль
- 46 ЭРА-ГЛОНАСС
- 47 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 48 Темный салон
- 49 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 50 Отделка кожей рычага КПП
- 51 Отделка кожей рулевого колеса
- 52 Датчик света
- 53 Датчик дождя
- 54 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Налимов Г.В. Подпись:		Кара Л.П. Подпись:	Телефон:	Дата: