


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

19.09.2024

Марка	Kia	Модель	Rio
Год	01/01/2009	Пробег	219650 км
ВИН	KNADH411BA6609511	Цвет	Красный
Двигатель	1399 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	25.12.2012/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя правая	Окрашено	
Дверь передняя левая	Ремонт	Вмятина, Царапина
Дверь передняя правая	Окрашено	
Крыло заднее левое	Ремонт	Вмятина, Скол
Крыло заднее правое	Окрашено	
Крыло переднее левое	Частично окрашено	
Крыло переднее правое	Окрашено	

## Комплектация

- 1 Регулировка руля В 1 направлении
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Обогрев сидений Передние
- 5 Динамики 2
- 6 Усилитель руля Гидроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Розетка 12 V
- 9 ESP
- 10 Антиблокировочная система (ABS)
- 11 USB порт

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке  <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
5	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал	X			Повреждено левое зеркало; Повреждено левое зеркало
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Течь поддона двигателя; Течь передней крышки ДВС; Течь поддона двигателя; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	

16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние	X			Внутренняя колодка изношена более 90%
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					

1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден; Поврежден
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой/ых опор с левой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние		X		
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Поврежден выпускной коллектор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия топливных трубок; Коррозия топливных трубок
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Счет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Счет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
5	Проверка передней панели кузова	X			Поврежден
7	Проверка днища кузова	X			Сгнил усилитель днища левый; Сгнил усилитель днища правый; Сгнил усилитель днища левый; Сгнил усилитель днища правый
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Куликов И.Д. Подпись:		Греб С.А. Подпись:	Телефон:	Дата: