


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

03.08.2024

Марка	Honda	Модель	CR-V
Год	01/01/1999	Пробег	232000 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Синий
Двигатель	1973 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	2	Гарантия до	03.08.2024/Нет
Предварительная оценка	220000	Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Вторичный окрас	
Дверь задняя правая	Вторичный окрас	
Дверь передняя левая	Вторичный окрас	
Дверь передняя правая	Вторичный окрас	
Капот	Вторичный окрас, Деталь заменена	
Крыло заднее левое	Вторичный окрас	Коррозия
Крыло заднее правое	Вторичный окрас	
Крыло переднее левое	Вторичный окрас, Деталь заменена	
Крыло переднее правое	Вторичный окрас	
Крыша	Вторичный частичный окрас	
Крышка или дверь багажника	Вторичный окрас	
Порог правый		Коррозия
Правое переднее стекло	x	x

## Комплектация

**Результаты диагностики**

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>
<b>Внешний осмотр</b>				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
<b>Внутренний осмотр</b>				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка под капотом</b>				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)</b>				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
Комментарии, примечания				
Проверил:			Механики ХС.	
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
Комментарии, примечания				

Проверил:	Механики Х.С.
Клиент ознакомлен::	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Хамидуллин Р.И. Подпись:		Бабенкова А.Е. Подпись:		Телефон:	Дата: