


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

04.08.2024

Марка	Land Rover	Модель	Range Rover Sport
Год	01/01/2018	Пробег	117916 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Серый
Двигатель	1999 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	х	х
Крыша	В пленке	
Левая задняя стойка	В пленке	
Левая передняя стойка	В пленке	
Правая задняя стойка	В пленке	
Правая передняя стойка	В пленке	

Комплектация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Миржалимов МУ. Подпись:		Гасанов МФ. Подпись:	Телефон:	Дата: