


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

04.08.2024

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Марка | Skoda | Модель | Octavia |
| Год | 01/01/2014 | Пробег | 259004 км |
| ВИН | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Цвет | Серебристый |
| Двигатель | 1395 см / Бензин | Коробка передач | коробка-робот |
| Тип кузова | Лифтбек | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|-----------------------|------------------------|-------------|
| Дверь задняя левая | Вторичный окрас | |
| Дверь задняя правая | Вторичный окрас | |
| Дверь передняя левая | Вторичный окрас | Потертость |
| Дверь передняя правая | Вторичный окрас | |
| Капот | Вторичный окрас | |
| Крыло заднее левое | Вторичный окрас | |
| Крыло заднее правое | Вторичный окрас | |
| Крыло переднее левое | Вторичный окрас | Вмятина |
| Крыло переднее правое | Вторичный окрас | |
| Левая задняя стойка | Вторичный окрас | |
| Правая задняя стойка | Вторичный окрас | |

Комплектация

Результаты диагностики

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------|
| | | | | |
| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | |
| | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | | |
|--|--|----------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | | |
| | | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Зотов М.Ю. Подпись: | | Подпись: | | Телефон: | Дата: |