


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

06.08.2024

Марка	Volvo	Модель	XC90
Год	01/01/2006	Пробег	361272 км
ВИН	YV1CZ714461295639	Цвет	Черный
Двигатель	2400 см / Дизель	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	1	Гарантия до	05.08.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Штатная аудиоподготовка
- 10 Тонированные стекла
- 11 Обогрев зеркал
- 12 Бортовой компьютер
- 13 Передние противотуманные фары
- 14 Галогеновые фары
- 15 Центральный замок
- 16 Имобилайзер
- 17 ESP
- 18 Подушки безопасности боковые задние
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Система курсовой устойчивости
- 22 Антипробуксовочная система
- 23 Подогрев передних сидений
- 24 Мультируль
- 25 Темный салон
- 26 Датчик света
- 27 Датчик дождя

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет		X		Износ затерты
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Повреждены; Повреждены
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Поврежден фонарь левый, правый
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает омыватель
13	Стеклоочиститель задний	X			Заклинил мотор стеклоочистителя; Заклинил мотор стеклоочистителя
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
7	Работа люка крыши			X	Обслужить механизмы
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал	X			Поврежден корпус левого зеркала Не работает обогрев левого зеркала Не работает привод регулировки правого зеркала
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	Память ПЛ
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов		X		Царапины; Царапины
18	Состояние обивки потолка		X		Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная; Ворсистость увеличена; Загрязненность сильная Повреждено зеркало в правом козырьке
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза		X		Обслужить механизмы стояночного тормоза, перекос при работе
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла	X			Повреждены нити обогрева
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Загрязненность; Потёртости
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Порвана; Пятна грязи; Повреждена обивка; Порвана; Пятна грязи
31	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье	X			Повреждена обивка; Потертость, замятость Растрескивание Сильная продавленность

32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Растрескивание; Сильная продавленность
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Растрескивание; Сильная продавленность
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Потертости Загрязнённость
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Потертости Загрязнённость
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Потертости Загрязнённость
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Потертости Загрязнённость
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	Потертости Загрязнённость
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	Нет данных
45	Запуск двигателя	X			Не ровная работа двс/перебои в работе, двс троит

Комментарии, примечания

Проверил:		Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::		

Проверка под капотом

1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание	X			Течь по топливным форсункам, не ровная работа двс Требуется диагностика/ремонт топливной системы
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий	X			Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле
12	Проверка генератора	X			Генератор не выдает зарядку
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Течь клапанной крышки Следы масла под ГБЦ
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь насоса ГУР; Шум насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Закусывание рулевой рейки
	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние				

25	звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Несоответствует номер двигателя
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		Недостаточно хладагента; Недостаточно хладагента
6	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Множественные ошибки в блоках управления двс СМОТРЕТЬ ОТЧЕТ ДИАГНОСТИКИ
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей	X			Течь с турбокомпрессора Патрубки в масле
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков; Износ дисков более 80%; Глубокие борозды на тормозной поверхности; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза		X		Обслужить механизмы стояночного тормоза, перекос при работе
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					

Проверил:		Степанов А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Степанов А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Люфт шаровой/ых опор с левой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт стоек переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X			Течь хвостовика; Течь правого сальника шрусс; Люфт выходного вала/хвостовика
8	Тормозные шланги, трубки			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь по поддону Течь из под крышки ремня грм
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внешний левый пыльник переднего ШРУС; Порван внешний правый пыльник переднего ШРУС; Люфт внешнего переднего левого ШРУС; Люфт внешнего переднего правого ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)		X		Отсутствует тепловая защита
Комментарии, примечания					
Проверил:		Степанов А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Люфт в хвостовике; Неисправен блок полного привода HALDEX; Неисправна муфта включения полного привода
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт втулок заднего стабилизатора; Люфт стоек заднего стабилизатора; Повреждены стойки заднего стабилизатора
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра; Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал	X			Трещины/разрыв опоры подвесного подшипника заднего карданного вала
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Степанов А.Ю.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	

3	Проверка лонжеронов задних	X			Износ повреждение сайлентблоков подрамника Имеется коррозия на левом лонжероне Имеется коррозия на правом лонжероне Коррозия заднего подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Бархударов А.Г. Подпись:		Гусейнов С.Ф. Подпись:		Телефон:	Дата: