


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

11.08.2024

Марка	Chevrolet	Модель	Cruze
Год	01/01/2014	Пробег	142727 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Черный
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Окрашено, Ремонт	
Дверь задняя правая	Окрашено, Ремонт	
Дверь передняя левая	Окрашено, Ремонт	
Дверь передняя правая	Окрашено, Ремонт	
Капот	Окрашено, Ремонт	
Крыло заднее левое	Окрашено, Ремонт	
Крыло заднее правое	Окрашено, Ремонт	
Крыло переднее левое	Окрашено, Ремонт	
Крыло переднее правое	Окрашено, Ремонт	
Крышка или дверь багажника	Окрашено, Ремонт	
Левая задняя стойка	Окрашено, Ремонт	
Левая передняя стойка	Окрашено	
Порог левый	Окрашено, Ремонт	
Порог правый	Окрашено, Ремонт	
Правая задняя стойка	Окрашено	

Комплектация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Саргсян Г.С. Подпись:		Кудрич В.Д. Подпись:	Телефон:	Дата: