


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

10.10.2024

Марка	Peugeot	Модель	206
Год	01/01/2006	Пробег	202524 км
ВИН	VF32VKFWA72766130	Цвет	Черный
Двигатель	1361 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	7
Кол-во ключей	1	Гарантия до	10.10.2010/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 2 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 3 Галогеновые фары
- 4 Центральный замок
- 5 Подушка безопасности водителя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
7	Фонари заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости
11	Стеклоочиститель передний		X		Щетка мажет
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен.:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
6	Внутреннее освещение			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов		X		Пятна; Потеря цвета, выгорело покрытие
18	Состояние обивки потолка			X	Загрязненность
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Загрязненность
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Порвана
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Загрязненность
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Загрязненность
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Загрязненность
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Загрязненность
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Загрязненность
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Загрязненность
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка

44	Проверка показания одометра/Оценка пробега		X		состояние автомобиля не соответствует пробегу
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание левой подушки; Растрескивание правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Г главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой			X	
	Работа ДВС и катализаторов ОГ -				

8	считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
9	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:				Механики К.К.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть				
1	Задняя балка (не подрамник)			X
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
3	Тормозные шланги, трубки			X
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X
5	Выхлопная система (глушитель)	X		
Отсутствует глушитель; Посторонний шум, дребезг от глушителя; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики К.К.
Клиент ознакомлен::				
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП				
2	Проверка лонжеронов передних	X		
Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт				
3	Проверка лонжеронов задних		X	
Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне				
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X		
Сгнил левый порог; Сгнил правый порог; Замят правый порог				
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова		X	
Имеется коррозия на панели				
7	Проверка днища кузова	X		
Следы некачественного кузовного ремонта; Имеется сквозная коррозия днища				
Комментарии, примечания				
Проверил:				Механики К.К.
Клиент ознакомлен::				

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Маликов В.В. Подпись:		Лосев А.Р. Подпись:		Телефон:	Дата: