


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

30.09.2024

Марка	Mercedes-Benz	Модель	GLC
Год	01/01/2017	Пробег	135000 км
ВИН	WDC2539461V049113	Цвет	Красный
Двигатель	1991 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя левая	Вторичный окрас	
Дверь передняя правая	Вторичный окрас	
Капот	Вторичный окрас	
Крыло заднее левое	Ремонт	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Ксеноновые фары Ближний/дальний свет
- 7 Обогрев сидений Передние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 6
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Легкосплавные диски R18
- 12 Комплект шин R18
- 13 Усилитель руля Гидроусилитель
- 14 Электростеклоподъемники Все
- 15 Электронная система парковки Перед + зад
- 16 Штатная аудиоподготовка
- 17 Регулировка руля по высоте и вылету
- 18 Прикуриватель и пепельница
- 19 Активный усилитель руля
- 20 Поддон в багажнике
- 21 Омыватель фар
- 22 Обогрев зеркал
- 23 Бортовой компьютер
- 24 AUX
- 25 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 26 Электрообогрев лобового стекла
- 27 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 28 Система адаптивного освещения
- 29 Светодиодные фары
- 30 Передние противотуманные фары
- 31 Автоматический корректор фар
- 32 Электропривод регулировки зеркал
- 33 Центральный замок
- 34 Имобилайзер
- 35 Замок руля
- 36 Isofix/LATCH
- 37 ESP
- 38 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 39 Подушки безопасности боковые задние
- 40 Подушки безопасности боковые
- 41 Подушка безопасности пассажира
- 42 Подушка безопасности водителя
- 43 Парктроник
- 44 Система контроля слепых зон
- 45 Система контроля давления в шинах
- 46 Система помощи при спуске
- 47 Система помощи при подъеме
- 48 Система курсовой устойчивости
- 49 Антипробуксовочная система
- 50 Антиблокировочная система (ABS)
- 51 Электропривод крышки багажника
- 52 Система старт-стоп
- 53 Регулировка сидений водителя по высоте
- 54 Парктроник передний
- 55 Парктроник задний
- 56 Камера заднего вида
- 57 Запуск двигателя с кнопки
- 58 Лобовое стекло с подогревом
- 59 Навигационная система
- 60 Bluetooth
- 61 USB порт
- 62 Подогрев передних сидений
- 63 Электропривод складывания зеркал
- 64 Панорамная крыша
- 65 Мультируль
- 66 Регулировка передних по высоте
- 67 Isofix(передний ряд)

- 68 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 69 Турбированный двигатель
- 70 Электроподъемники передние
- 71 Электроподъемники задние
- 72 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 73 Светлый салон
- 74 Подрулевые лепестки переключения передач
- 75 Отделка потолка черной тканью
- 76 Отделка кожей рычага КПП
- 77 Отделка кожей рулевого колеса
- 78 Индикатор внешней температуры
- 79 Датчик света
- 80 Датчик дождя
- 81 Затемненное зеркало заднего вида
- 82 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Мажаров Н.Д. Подпись:		Филимонова М.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: