


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

17.10.2024

Марка	Skoda	Модель	Rapid
Год	01/01/2021	Пробег	97132 км
ВИН	XW8AT4NH1MK141918	Цвет	Черный
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	
Кол-во ключей	2	Гарантия до	20.07.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот		Скол
Крыло заднее левое	Вторичный окрас	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 3
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Ксеноновые фары Ближний свет
- 7 Обогрев сидений Передние + задние
- 8 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 9 Динамики 10
- 10 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 11 Легкосплавные диски R15
- 12 Усилитель руля Гидроусилитель
- 13 Электростеклоподъемники Все
- 14 Электронная система парковки Перед + зад
- 15 Штатная аудиосистема с TV
- 16 Штатная аудиоподготовка
- 17 Тонированные стекла
- 18 Розетка 12 V
- 19 Прикуриватель и пепельница
- 20 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 21 Мультимедиа система для задних пассажиров
- 22 Голосовое управление
- 23 Омыватель фар
- 24 Обогрев зеркал
- 25 Видеомонитор с DVD проигрывателем
- 26 Бортовой компьютер
- 27 AUX
- 28 Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- 29 Электрообогрев лобового стекла
- 30 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 31 Светодиодные фары
- 32 Передние противотуманные фары
- 33 Автоматический корректор фар
- 34 Электропривод регулировки зеркал
- 35 Центральный замок
- 36 Блокировка задних дверей
- 37 Противоугонная сигнализация
- 38 Иммоилайзер
- 39 Замок руля
- 40 Замок капота
- 41 Блокатор КПП
- 42 Isofix/LATCH
- 43 ESP
- 44 Ламинированные боковые стекла
- 45 Датчик усталости водителя
- 46 Подушка безопасности пассажира
- 47 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 48 Подушка безопасности водителя
- 49 Система контроля слепых зон
- 50 Система контроля за полосой движения
- 51 Система контроля давления в шинах
- 52 Система курсовой устойчивости
- 53 Антипробуксовочная система
- 54 Антиблокировочная система (ABS)
- 55 Парктроник передний
- 56 Парктроник задний
- 57 Камера заднего вида
- 58 Лобовое стекло с подогревом
- 59 Навигационная система
- 60 Bluetooth
- 61 USB порт
- 62 Подогрев задних сидений
- 63 Подогрев передних сидений
- 64 Передний центральный подлокотник
- 65 Обогрев рулевого колеса
- 66 Навесное оборудование
- 67 Электропривод складывания зеркал

- 68 Мультируль
- 69 Активная подвеска
- 70 Регулировка передних по высоте
- 71 ЭРА-ГЛОНАСС
- 72 Isofix(передний ряд)
- 73 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 74 Турбированный двигатель
- 75 Электроподъемники передние
- 76 Электроподъемники задние
- 77 Темный салон
- 78 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 79 Отделка потолка черной тканью
- 80 Отделка кожей рычага КПП
- 81 Отделка кожей рулевого колеса
- 82 Накладки на пороги
- 83 Лакокрасочное покрытие металлик
- 84 Декоративные молдинги
- 85 Индикатор внешней температуры
- 86 Датчик света
- 87 Датчик дождя
- 88 Затемненное зеркало заднего вида
- 89 Защита картера двигателя
- 90 Имобилайзер (не штатный)
- 91 Штатная сигнализация
- 92 Обратная связь
- 93 Датчик проникновения в салон (датчик объема)

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна
--

	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
--	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Бижанов Т.Х. Подпись:		Подпись:		Телефон:	Дата: