


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

13.08.2024

Марка	BMW	Модель	7 серии
Год	01/01/2010	Пробег	182000 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Черный
Двигатель	2979 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	9
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	2400000	Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя правая	Окрашено	
Дверь передняя правая	Окрашено	
Крыло заднее левое	Окрашено	
Крыло заднее правое	Окрашено, Ремонт	
Крыло переднее левое	Окрашено	
Крыло переднее правое	Окрашено	

## Комплектация

**Результаты диагностики**

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Гильядов С.Э. Подпись:		Секлавский Д.Е. Подпись:	Телефон:	Дата: