


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

20.09.2024

Марка	Toyota	Модель	Corolla
Год	01/01/2008	Пробег	128672 км
ВИН	JTNBV56E40J016900	Цвет	Черный
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	12.08.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя правая	Ремонт, Вторичный окрас	
Крыло заднее левое	Вторичный частичный окрас	Вмятина, притертость
Крыло заднее правое	Ремонт, Вторичный окрас	
Крыло переднее правое	Ремонт, Вторичный окрас	
Крышка или дверь багажника	Ремонт, Вторичный окрас	Коррозия
Левая задняя стойка	Вторичный частичный окрас	
Порог правый	Ремонт, Вторичный окрас	Треснула шпатлевка
Правая задняя стойка	Вторичный частичный окрас	

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Электронная система парковки Зад
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Розетка 12 V
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Бортовой компьютер
- 16 AUX
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Галогеновые фары
- 19 Иммобилайзер
- 20 Isofix/LATCH
- 21 ESP
- 22 Подушки безопасности боковые
- 23 Подушка безопасности пассажира
- 24 Подушка безопасности водителя
- 25 Парктроник
- 26 Антипробуксовочная система
- 27 Антиблокировочная система (ABS)
- 28 Регулировка сидений водителя по высоте
- 29 Bluetooth
- 30 USB порт
- 31 Подогрев передних сидений
- 32 Передний центральный подлокотник
- 33 Мультируль
- 34 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 35 Электроподъемники передние
- 36 Электроподъемники задние
- 37 Третий задний подлокотник
- 38 Темный салон
- 39 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 40 Отделка кожей рулевого колеса
- 41 Индикатор внешней температуры
- 42 Защита картера двигателя
- 43 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Чистов Е.К. Подпись:		Совертека З.К. Подпись:	Телефон:	Дата: