


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

22.08.2024

Марка	Skoda	Модель	Карао
Год	01/01/2021	Пробег	193073 км
ВИН	XW8LC6NU7MH218810	Цвет	Зеленый
Двигатель	1395 см / Бензин	Коробка передач	коробка-робот
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Электронная система парковки Перед + зад
- 13 Тонированные стекла
- 14 Регулировка руля по высоте и вылету
- 15 Обогрев зеркал
- 16 Бортовой компьютер
- 17 AUX
- 18 Электрообогрев лобового стекла
- 19 Галогеновые фары
- 20 Электропривод регулировки зеркал
- 21 Центральный замок
- 22 ESP
- 23 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 24 Подушки безопасности боковые
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 27 Подушка безопасности водителя
- 28 Парктроник
- 29 Система контроля давления в шинах
- 30 Система помощи при подъеме
- 31 Система курсовой устойчивости
- 32 Антипробуксовочная система
- 33 Антиблокировочная система (ABS)
- 34 Система старт-стоп
- 35 Парктроник передний
- 36 Парктроник задний
- 37 Запуск двигателя с кнопки
- 38 Лобовое стекло с подогревом
- 39 Навигационная система
- 40 Bluetooth
- 41 USB порт
- 42 Подогрев передних сидений
- 43 Передний центральный подлокотник
- 44 Мультируль
- 45 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 46 Турбированный двигатель
- 47 Электроподъемники передние
- 48 Электроподъемники задние
- 49 Темный салон
- 50 Отделка кожей рулевого колеса
- 51 Индикатор внешней температуры
- 52 Датчик света
- 53 Датчик дождя
- 54 Защита картера двигателя
- 55 Рейлинги на крыше
- 56 Штатная сигнализация

**Результаты диагностики**

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке</b> <b>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Загрязнение внутренней стороны правой фары. Не работает правая лампа ближнего света
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Проверка работы ЦЗ	X			Неисправность замка передней правой двери
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
5	Внутреннее освещение			X	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
8	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. pedalного узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	

26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Царапины
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Скрип ограничителя двери
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника		X		Царапины
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)	X			Вибрация маховика при трогании с места/в движении
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверка под капотом</b>					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный			X	

	тормозной цилиндр				
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест- драйв обязателен на проблемных моделях	X			Имеются активные ошибки АКПП/CVT/РКПП/DSG; Рывки КПП при трогании; Рывки КПП при трогании. Запотевания масла по периметру корпуса КПП
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	21г.в
5	Количество сохранённых ключей			X	2 ключа
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние				

5	пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			Поврежден; Поврежден
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Поврежден; Поврежден
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Притертости на дисках
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг; Люфт шаровой/ых опор с правой нижней стороны
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Рывки при трогании
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика редуктора
10	Передняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у а/м с неразрезным мостом			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера		X		Повреждение
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.

Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>				
1	Задняя балка (не подрамник)			X
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X
3	Задняя поперечная реактивная штанга (тяга Панара) у/м с неразрезным мостом			X
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X
5	Тормозные шланги, трубки			X
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X
7	Выхлопная система (глушитель)			X
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещёнок Д.А.
Клиент ознакомлен::				
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>				
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X
2	Проверка лонжеронов передних			X
3	Проверка лонжеронов задних			X
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X
5	Проверка передней панели кузова			X
6	Проверка задней панели кузова			X
7	Проверка днища кузова			X
Комментарии, примечания				
Проверил:				Клещёнок Д.А.
Клиент ознакомлен::				

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Попов В.О. Подпись:		Рогозин К.С. Подпись:		Телефон:	Дата: