


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

18.09.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Golf
Год	01/01/1999	Пробег	330334 км
ВИН	WMMZZZ1JZXM694675	Цвет	Серебристый
Двигатель	1984 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Хэтчбек 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	9
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка	80000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 6 Динамики 2
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Усилитель руля Гидроусилитель
- 9 Электростеклоподъемники Передние
- 10 Обогрев зеркал
- 11 Бортовой компьютер
- 12 AUX
- 13 Передние противотуманные фары
- 14 Галогеновые фары
- 15 Автоматический корректор фар
- 16 Электропривод регулировки зеркал
- 17 Центральный замок
- 18 Имобилайзер
- 19 ESP
- 20 Подушка безопасности пассажира
- 21 Подушка безопасности водителя
- 22 Антиблокировочная система (ABS)
- 23 Bluetooth
- 24 USB порт
- 25 Электроподъемники передние

**Результаты диагностики**

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке</b>					
<b>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждены; Не горит передний левый габарит; Не горит передний правый габарит; Не горит ближний свет слева
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний	X			Заклинил мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя; Заклинил мотор стеклоочистителя; Не работает мотор стеклоочистителя
14	Работа наружных замков		X		Закисла личинка; Закисла личинка
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов АВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ	X			Не открывается/закрывается зад. лев. дверь.; Не открывается/закрывается замок двери/крышки багажника; Не открывается/закрывается зад. лев. дверь.; Не открывается/закрывается замок двери/крышки багажника
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье	X			Не работает
5	Внутреннее освещение		X		Перегорели лампы; Перегорели лампы
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
7	Работа люка крыши			X	
8	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников		X		Треск тросиков; Треск тросиков
12	Проверка наружных зеркал	X			Неисправен зеркальный элемент правый; Не складываются.
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
					Загрязненность сильная; Загрязненность

16	Состояние напольных ковров		X		сильная
17	Состояние панели приборов	X			Повреждена; Повреждена
18	Состояние обивки потолка	X			Прожег; Прожег
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Поврежден ручник; Поврежден ручник
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака	X			Не работает ЦЗ лючка
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Установлено другое сиденье
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	X			Повреждена обивка; Неисправность ограничителя двери
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Сильная продавленность; Загрязненность; Сильная продавленность; Загрязненность
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов АВ.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверка под капотом</b>					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ	X			Низкое напряжение, необходима зарядка. Не закреплен АКБ. Клемма закреплена червячным хомутом.
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора	X			Шум подшипников
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь масла из под масляного фильтра; Течь прокладки клапанной крышки. Следы масла и антифриза в районе корпуса теплообменника.
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество	X			Течь патрубков охлаждения; Течь

18	охлаждающей жидкости/подтекание Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	расширительного бачка
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь бака ГУР; Течь рулевой рейки; Течь насоса ГУР; Течь шланга ГУР; Требуется замена масла ГУР; Масло ГУР темного цвета (запах гари)
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Течь рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)		X		Имеется коррозия, возможно направление на экспертизу
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Романов А.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:				Романов А.В.	
Клиент ознакомлен.:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков; Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника; Повреждены тросы ручника
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:				Романов А.В.	
Клиент ознакомлен.:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Течь радиатора
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; 15гв спереди 08гв сзади
Комментарии, примечания					
Проверил:				Романов А.В.	
Клиент ознакомлен.:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левого рулевого наконечника
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
8	Наличие защиты картера			X	Не установлена защита; Не установлена защита
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСы	X			Порван внутренний правый пыльник переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:				Романов А.В.	
Клиент ознакомлен.:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
1	Задняя балка (не подрамник)	X			Порваны сайлентблоки балки
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	

5	Выхлопная система (глушитель)	X			Посторонний шум, дребезг от глушителя
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ЦРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Романов А.В.
Клиент ознакомлен.:	

**Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый порог; Замят левый порог; Замят правый порог
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется замятости днища

Комментарии, примечания

Проверил:	Романов А.В.
Клиент ознакомлен.:	

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Теркин П.С. Подпись:		Горбунов Д.Ю. Подпись:	Телефон:	Дата: