


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

29.08.2024

Марка	Hyundai	Модель	Creta
Год	01/01/2018	Пробег	98390 км
ВИН	Z94G2811BKR145276	Цвет	Серебристый
Двигатель	1591 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	08.08.2031/Да
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 8 Динамики 2
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Штатная аудиоподготовка
- 13 Тонированные стекла
- 14 Розетка 12 V
- 15 Регулировка руля по высоте и вылету
- 16 Прикуриватель и пепельница
- 17 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 18 Голосовое управление
- 19 Поддон в багажнике
- 20 Обогрев зеркал
- 21 Бортовой компьютер
- 22 AUX
- 23 Электрообогрев лобового стекла
- 24 Электрообогрев зоны стеклоочистителей
- 25 Передние противотуманные фары
- 26 Галогеновые фары
- 27 Электропривод регулировки зеркал
- 28 Центральный замок
- 29 Иммоилайзер
- 30 Isofix/LATCH
- 31 ESP
- 32 Ламинированные боковые стекла
- 33 Подушки безопасности боковые
- 34 Подушка безопасности пассажира
- 35 Подушка безопасности водителя
- 36 Парктроник
- 37 Система контроля давления в шинах
- 38 Система помощи при спуске
- 39 Система помощи при подъеме
- 40 Антипробуксовочная система
- 41 Антиблокировочная система (ABS)
- 42 Регулировка сидений водителя по высоте
- 43 Парктроник передний
- 44 Парктроник задний
- 45 Камера заднего вида
- 46 Лобовое стекло с подогревом
- 47 Bluetooth
- 48 USB порт
- 49 Подогрев передних сидений
- 50 Передний центральный подлокотник
- 51 Обогрев рулевого колеса
- 52 Мультируль
- 53 Регулировка передних по высоте
- 54 ЭРА-ГЛОНАСС
- 55 Isofix(передний ряд)
- 56 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 57 Электроподъемники передние
- 58 Электроподъемники задние
- 59 Темный салон
- 60 Отделка кожей рычага КПП
- 61 Отделка кожей рулевого колеса
- 62 Индикатор внешней температуры
- 63 Датчик света
- 64 Датчик дождя
- 65 Затемненное зеркало заднего вида
- 66 Защита картера двигателя
- 67 Рейлинги на крыше

68 Багажник на крыше

69 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	<b>Необходимо принять меры (К)</b>	<b>Рекомендуется принять меры (Ж)</b>	<b>Внешне в порядке (З)</b>	<b>Комментарий</b>

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Мулпагулов И.И. Подпись:		Преслицкий Ю.А. Подпись:	Телефон:	Дата: