


**Акт осмотра автомобиля**

Московская обл., г. Химки

22.08.2024

Марка	Subaru	Модель	Forester
Год	01/01/2018	Пробег	85835 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Серебристый
Двигатель	1995 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

**Осмотр состояния ЛКП, мкр**



**Повреждения экс- и интерьера**

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке  <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит левая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
8	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	Загрязненность; Загрязненность
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
	Состояние обивки дверей: Задняя правая				

37	дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега		X		Отсутствует возможность корректной оценки пробега
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; В14А1 Разрыв в цепи датчика солнечной нагрузки
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой		X		Исторические ошибки; 1. U0164 потеря связи с блоком управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	

10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	Визуальный осмотр
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	Визуальный осмотр
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики ХС.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:		Механики ХС.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Механики ХС.			
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	Произведен качественный кузовной ремонт у дилера; Произведен качественный кузовной ремонт у дилера
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	Произведен качественный кузовной ремонт у дилера; Произведен качественный кузовной ремонт у дилера
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:		Механики ХС.			
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Хабаев Н.А. Подпись:		Борисов В.А. Подпись:		Телефон:	Дата: