


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

06.11.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Polo
Год	01/01/2021	Пробег	34757 км
ВИН	XW8ZZZCKZMG036607	Цвет	Белый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Динамики 6
- 5 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 6 Дополнительный комплект колёс/шин Стальные R15
- 7 Центральный замок
- 8 ESP
- 9 Подушка безопасности водителя
- 10 Антиблокировочная система (ABS)
- 11 USB порт
- 12 Темный салон

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>
--

Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Найн С.А. Подпись:		Жукова А.В. Подпись:	Телефон:	Дата: