


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

20.11.2024

Марка	Hyundai	Модель	Matrix
Год	01/01/2008	Пробег	260937 км
ВИН	NLHPM81CP9Z051621	Цвет	Черный
Двигатель	1599 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Компактвэн	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	5
Кол-во ключей	1	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот	Окрашено, Ремонт	
Крыло заднее левое	Окрашено, Ремонт	
Крыло заднее правое	Окрашено	
Крыло переднее правое	Окрашено, Ремонт	
Крышка или дверь багажника	Окрашено, Ремонт	
Левая задняя стойка	Окрашено	

## Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Бортовой компьютер
- 13 AUX
- 14 Электропривод регулировки зеркал
- 15 Центральный замок
- 16 Подушка безопасности пассажира
- 17 Подушка безопасности водителя
- 18 Антипробуксовочная система
- 19 Антиблокировочная система (ABS)
- 20 Розетка 220В
- 21 Отделка кожей рычага КПП
- 22 Датчик света
- 23 Датчик дождя
- 24 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке</b> <b>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждены; Имеются трещины; Повреждены; Имеются трещины
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Имеются трещины; Имеются трещины
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X			Не работает, установлен нештатный парктроник
9	Камера заднего хода	X			Не работает
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний		X		Щетка мажет; Щетка мажет
13	Стеклоочиститель задний	X			Отсутствует щетка; Нет поводка щетки
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье	X			Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения
5	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал	X			Поврежден корпус левого зеркала
16	Состояние напольных ковров	X			Продавлены; Продавлены
17	Состояние панели приборов		X		Царапины; Следы скотча; Царапины; Следы скотча
18	Состояние обивки потолка		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)	X			Нет динамика в задней левой двери
24	Обогрев заднего стекла			X	
27	Состояние обивки багажного отделения	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент	X			Повреждено запасное колесо; Повреждено запасное колесо
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Прожег; Пятна грязи; Повреждена обивка; Прожег; Пятна грязи
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X			Повреждена обивка; Прожег; Пятна грязи; Повреждена обивка; Прожег; Пятна грязи
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	В чехле
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	В чехле
	Состояние обивки дверей: Водительская				

34	дверь			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	Потертость, замятость; Загрязненность; Потертость, замятость; Загрязненность
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Загрязненность; Царапины, повышенная ворсистость
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
39	Состояние накладок педалей	X			Повреждена накладка тормозной педали; Повреждена накладка тормозной педали
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Отсутствует приводной ремень кондиционера; Отсутствует приводной ремень кондиционера
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания		X		Неустойчивая работа ДВС
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв правой подушки
7	Состояние подушек КПП		X		Растрескивание подушки КПП верхняя
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание			X	Темный цвет масла; Темный цвет масла
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР		X		Запотевание бачка ГУР; Масло ГУР темного цвета
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цель ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Имеются активные ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гуд: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза	X			Повреждены тросы ручника; Повреждены тросы ручника
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера	X			Отсутствует; Отсутствует
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%-

Комментарии, примечания				требуется замена	
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт втулок переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач	X			Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП
6	Тормозные шланги, трубки			X	
8	Наличие защиты картера			X	Не установлена защита; Не установлена защита
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор; На датчике кислорода установлена "обманка"
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг
3	Тормозные шланги, трубки		X		Протертость на шланге левого колеса
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние		X		Люфт втулок заднего стабилизатора
5	Выхлопная система (глушитель)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних	X			Замят лонжерон левый; Замят лонжерон правый; Замят лонжерон левый; Замят лонжерон правый
3	Проверка лонжеронов задних		X		Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия заднего подрамника; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Коррозия заднего подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Поврежден
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова		X		Имеется замятости днища; Имеется замятости днища
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:

Специалист по оценке  
и выкупу  
Асланян Т.А.  
Подпись:

Барбышев АА.  
Подпись:

Телефон:

Дата: