


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

05.09.2024

Марка	Volkswagen	Модель	Multivan
Год	01/01/2011	Пробег	254462 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Серебристый
Двигатель	1968 см / Дизель	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Минивэн	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот	Ремонт, Вторичный окрас	
Крыло заднее левое	Ремонт, Вторичный окрас	

## Комплектация

- 1 Розетка 12 V
- 2 Центральный замок
- 3 Иммобилайзер

**Результаты диагностики**

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>
--

Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Антохов В.Н. Подпись:		Подпись:		Телефон:	Дата: