


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

31.10.2024

Марка	Renault	Модель	Duster
Год	01/01/2016	Пробег	85870 км
ВИН	X7LHSRHGN54901985	Цвет	Коричневый
Двигатель	1998 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крышка или дверь багажника	Вторичный частичный окрас	

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 3 Обогрев сидений Передние
- 4 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 5 Динамики 4
- 6 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 7 Усилитель руля Гидроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Передние
- 9 Галогеновые фары
- 10 Центральный замок
- 11 Isofix/LATCH
- 12 ESP
- 13 Подушка безопасности водителя
- 14 Система контроля давления в шинах
- 15 Антипробуксовочная система
- 16 Антиблокировочная система (ABS)
- 17 USB порт
- 18 Подогрев передних сидений
- 19 Передний центральный подлокотник
- 20 ЭРА-ГЛОНАСС
- 21 Isofix(передний ряд)
- 22 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 23 Темный салон
- 24 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Джафаров Р.Я. Подпись:		Подпись:	Телефон:	Дата: