


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

18.09.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Kia | Модель | Rio |
| Год | 01/01/2011 | Пробег | 313412 км |
| ВИН | Z94CC41BBCR014988 | Цвет | Оранжевый |
| Двигатель | 1591 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | 01.09.2024/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Обогрев сидений Передние + задние
- 4 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 5 Электростеклоподъемники Все
- 6 Розетка 12 V
- 7 Регулировка руля по высоте и вылету
- 8 Обогрев зеркал
- 9 Бортовой компьютер
- 10 AUX
- 11 Электропривод регулировки зеркал
- 12 Центральный замок
- 13 Иммобилайзер
- 14 Isofix/LATCH
- 15 ESP
- 16 Подушка безопасности пассажира
- 17 Подушка безопасности водителя
- 18 Система курсовой устойчивости
- 19 Антиблокировочная система (ABS)
- 20 Система доступа без ключа
- 21 Запуск двигателя с кнопки
- 22 Подогрев задних сидений
- 23 Подогрев передних сидений
- 24 Обогрев рулевого колеса
- 25 Мультируль
- 26 Электроподъемники передние
- 27 Электроподъемники задние
- 28 Отделка кожей рулевого колеса
- 29 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | | | X | |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | X | | | Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | | X | |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Руденко МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 2 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | X | | | Не работает кнопка подогрева сидений |
| 3 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 4 | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье | X | | | Не работает кнопка подогрева сидений |
| 6 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 18 | Состояние обивки потолка | | | X | |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | X | |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | | X | |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 23 | Обогрев ветрового стекла | | | X | |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | X | | | Повреждена обивка |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| | Запуск двигателя: Инерционный привод | | | X | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 42 | стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | | X | |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | X | | Не проверялось. |
| 45 | Запуск двигателя | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Руденко М.В. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | | X | |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 10 | Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах | | X | | Рекомендуется осмотр цилиндров. |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | ДВС: уровень масла, качество, подтекание | X | | | Уровень мала ниже минимальной отметки; Запотевание клапанной крышки. Запотевание крышки ГРМ |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | X | | Уровень антифриза минимум |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | X | | | Шум насоса ГУР; Масло ГУР темного цвета (запах гари) |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Руденко М.В. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Руденко М.В. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | X | | | имеются активные ошибки; Ередически появляющийся индикатор неисправности. |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | X | | | Перекручен водительский ремень. |
| 7 | Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой | X | | | Нет возможности подключиться; Имеются активные ошибки; Обманка/поврежден разъем. Активный индикатор неисправности. |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| | | | | | Не ровная работа ДВС. |
| 8 | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Руденко МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Руденко МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Руденко МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Руденко МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | X | | Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | X | | | Люфт стоек переднего стабилизатора |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Люфт рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | Не штатная. |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X | | Запотевание поддона ДВС |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | X | | | Вырезан катализатор |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Руденко МВ. |

| | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------|
| | Клиент ознакомлен:: | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | |
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | | X |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Руденко М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | X | Замята нижняя часть панели |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Руденко М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | |
|---|--|-------------------------|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | |
| | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Мишинский А.В. Подпись: | | Шкаликова С.И. Подпись: | Телефон: | Дата: |