


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

17.10.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Kia | Модель | Sportage |
| Год | 01/01/2014 | Пробег | 248620 км |
| ВИН | XMEPB81ABE0000603 | Цвет | Фиолетовый |
| Двигатель | 1999 см / Бензин | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 1 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | 1000000 | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|----------------------|---------------------------|-------------|
| Капот | Окрашено, Деталь заменена | |
| Крыло переднее левое | Окрашено, Деталь заменена | |

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 4
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 4
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Бортовой компьютер
- 10 AUX
- 11 Галогеновые фары
- 12 Центральный замок
- 13 Иммобилайзер
- 14 Isofix/LATCH
- 15 ESP
- 16 Антиблокировочная система (ABS)
- 17 Bluetooth
- 18 USB порт
- 19 Мультируль

Результаты диагностики

| <p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p> | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | X | | | Повреждены; Оплавлены; Разрушен отражатель; Правая фара разрушение отражателя |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | | X | |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов МВ. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 2 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 3 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 4 | Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье | | | X | |
| 5 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 6 | Подогрев сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 8 | Подогрев сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 9 | Работа привода рег. рулевой колонки | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 18 | Состояние обивки потолка | | | X | |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | X | |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | X | | Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 28 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | X | | | Повреждена обивка; Прожег; Повреждена обивка; Прожег |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье | | | X | |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | X | | Потертости; Царапины; Потертости; Царапины |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | X | | Стерта структура; Стерта структура |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 45 | Запуск двигателя | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | X | | Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 4 | Свечи зажигания | | X | | Масляный нагар на электродах; Масляный нагар на электродах |
| 5 | Катушки зажигания | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | ДВС: уровень масла, качество, подтекание | | X | | Уровень масла минимум; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС; Уровень масла минимум; Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | X | | | Течь прокладки клапанной крышки |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 24 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 8 | Проверка наличия НПС системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 10 | Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или больше |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | X | | Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X | |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | X | Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | X | |
| 5 | Коробка переключения передач | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | X | | Порваны пыльники; Порваны пыльники |
| 8 | Наличие защиты картера | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | X | | Течь заднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСы | | X | Растрескивание внутреннего левого пыльника переднего ШРУС; Растрескивание внутреннего правого пыльника переднего ШРУС |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | X | | Вырезан катализатор |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | X | | Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | X | |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | X | | Люфт втулок заднего стабилизатора |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | X | Имеется коррозия на глушителе; Отсутствуют тепловые защиты; Имеется коррозия на глушителе; Отсутствуют тепловые защиты |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | X | | Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Замят лонжерон правый; Замята площадка правого лонжерона |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | X | | Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Повреждено переднее правое крыло; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Повреждено переднее правое крыло |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | X | |
| 7 | Проверка днища кузова | | X | Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная) |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|----------|-------|
| Специалист по оценке и выкупу Шаповалов К.В. Подпись: | | Кузьменко П.Н. Подпись: | | Телефон: | Дата: |
|--|--|----------------------------|--|----------|-------|