


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

08.11.2024

Марка	Skoda	Модель	Rapid
Год	01/01/2020	Пробег	134678 км
ВИН	XW8AC2NH6LK126950	Цвет	Коричневый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Лифтбек	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	14.09.2023/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер задний	x	x
Бампер передний	x	x
Дверь задняя левая		Вмятина, Царапина
Дверь задняя правая		Потертость
Капот		Вмятина, Многочисленные сколы, Царапина
Крыло заднее левое		Вмятина, Царапина
Крыло переднее правое		Вмятина, Царапина
Порог левый		Царапина
Решетка радиатора	x	x
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 9 Усилитель руля Электроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Все
- 11 Розетка 12 V
- 12 Прикуриватель и пепельница
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Светодиодные фары
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Блокировка задних дверей
- 20 Иммоилайзер
- 21 ESP
- 22 Подушка безопасности пассажира
- 23 Подушка безопасности водителя
- 24 Парктроник
- 25 Система курсовой устойчивости
- 26 Антиблокировочная система (ABS)
- 27 Парктроник задний
- 28 USB порт
- 29 Подогрев передних сидений
- 30 Передний центральный подлокотник
- 31 Электроподъемники передние
- 32 Электроподъемники задние
- 33 Темный салон
- 34 Индикатор внешней температуры
- 35 Штатная сигнализация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждены
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
4	Парктроник передний	X			Не работает
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний			X	
Комментарии, примечания					
	Проверил:				Максимов М.В.
	Клиент ознакомлен::				
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
6	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака	X			Неисправен актуатор лючка бензобака
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент		X		Отсутствует запасное колесо; Отсутствует инструмент; Отсутствует домкрат; Установлено ГБО
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	

41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания	X			Износ
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задир на зеркале цилиндра
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание		X		Запотевание трубки картерных газов Установлено ГБО
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	

2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:		

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть

1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:		

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:		

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски		X		Ошибка по давлению в шинах

Комментарии, примечания

Проверил:		Максимов М.В.
Клиент ознакомлен:		

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач	X			Удары при переключении передач
6	Тормозные шланги, трубки			X	

7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внутренний левый пыльник переднего ШРУС; Порван внутренний правый пыльник переднего ШРУС
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

1	Задняя балка (не подрамник)			X	
3	Тормозные шланги, трубки			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт, Поврежден
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Чертко Р.Ю. Подпись:		Кадыров Э.Д. Подпись:		Телефон:	Дата: