


## Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

17.10.2024

Марка	BMW	Модель	X5
Год	01/01/2003	Пробег	409345 км
ВИН	5UXFA13504LU21465	Цвет	Серебристый
Двигатель	2979 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	7
Кол-во ключей	2	Гарантия до	02.09.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 2
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Динамики 2
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Розетка 12 V
- 10 Бортовой компьютер
- 11 Передние противотуманные фары
- 12 Центральный замок
- 13 Подушка безопасности пассажира
- 14 Подушка безопасности водителя
- 15 Антиблокировочная система (ABS)
- 16 Подогрев передних сидений
- 17 Люк
- 18 Мультируль
- 19 Электроподъемники передние
- 20 Электроподъемники задние
- 21 Отделка потолка черной тканью
- 22 Отделка кожей рычага КПП
- 23 Отделка кожей рулевого колеса

Результаты диагностики

<p><b>Красный</b> - необходимо принять меры, <b>желтый</b> - рекомендуется принять меры, <b>зеленый</b> - внешне в порядке  <b>нет записей</b> - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков	X			Повреждена ручка двери
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
7	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал	X			Не работает складывание зеркал
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	

34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС; Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя; Течь заднего сальника коленчатого вала; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки; Стук рулевой рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Не работает муфта кондиционера; Имеются активные ошибки; Не работает муфта кондиционера
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого; Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					

1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Резина изношена свыше 80%- требуется замена
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Стук в рулевой рейке; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Течь хвостовика редуктора; Течь сальника левого приводного вала; Течь сальника правого приводного вала
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь на стыке ДВС и АКПП
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внешний левый пыльник переднего ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Отрыв сайлентблоков заднего подрамника
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал	X			Люфт передней крестовины
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	

4	Проверка порогов на предмет сварки, замены		X		Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели; Сгнили ниши задних крыльев
7	Проверка днища кузова	X			Имеется сквозная коррозия днища; Имеется сквозная коррозия днища
Комментарии, примечания					
Проверил:				Максимов М.В.	
Клиент ознакомлен.:					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Сулейманов Т.З. Подпись:		Трохина Н.В. Подпись:		Телефон:	Дата: