


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

05.11.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Марка | Volvo | Модель | XC90 |
| Год | 01/01/2008 | Пробег | 276500 км |
| ВИН | YV1CZ714681472186 | Цвет | Синий |
| Двигатель | 2400 см / Дизель | Коробка передач | автоматическая коробка |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Привод | полный привод |
| ПТС | Дубль | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | 17.09.2024/Нет |
| Предварительная оценка | 915000 | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|-----------------------|------------------------|-------------|
| Дверь задняя правая | Частично окрашено | |
| Дверь передняя правая | Окрашено | |
| Крыло заднее левое | Окрашено | |
| Крыло заднее правое | Окрашено, Ремонт | |

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 4
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 6
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 10 Усилитель руля Гидроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Тонированные стекла
- 13 Регулировка руля по высоте и вылету
- 14 Обогрев зеркал
- 15 Бортовой компьютер
- 16 AUX
- 17 Передние противотуманные фары
- 18 Галогеновые фары
- 19 Электропривод регулировки зеркал
- 20 Центральный замок
- 21 Иммобилайзер
- 22 Замок капота
- 23 ESP
- 24 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 25 Подушка безопасности пассажира
- 26 Подушка безопасности водителя
- 27 Парктроник
- 28 Антипробуксовочная система
- 29 Антиблокировочная система (ABS)
- 30 Регулировка сидений водителя по высоте
- 31 Парктроник передний
- 32 Парктроник задний
- 33 USB порт
- 34 Подогрев передних сидений
- 35 Передний центральный подлокотник
- 36 Мультируль
- 37 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 38 Турбированный двигатель
- 39 Электроподъемники передние
- 40 Электроподъемники задние
- 41 Светлый салон
- 42 Отделка кожей рычага КПП
- 43 Отделка кожей рулевого колеса
- 44 Защита картера двигателя
- 45 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | | | X | |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 4 | Парктроник передний | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | X | | | Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 12 | Омыватель фар | X | | | Не работает мотор омывателя фар; Не работает мотор омывателя фар |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | | X | |
| 19 | Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 2 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 3 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 4 | Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье | | | X | |
| 6 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 9 | Работа привода рег. рулевой колонки | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | X | | | Неисправен мотор правого зеркала; Неисправен мотор правого зеркала |
| 13 | Электрорегулировка сидений | | | X | |
| 14 | Память сидений | | | X | |
| 15 | Боковые поясничные подпоры/ массаж | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 18 | Состояние обивки потолка | | | X | |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | X | | Недостаточно холодит |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | | X | |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | X | | Загрязненность; Загрязненность |
| 28 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | X | | | Повреждена обивка; Повреждена обивка |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье | | X | | Растрескивание; Загрязненность; поломка |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | X | | Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | X | | Растрескивание; Загрязненность; Растрескивание; Загрязненность |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| | Состояние обивки дверей: Пассажи́рская | | | X | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---------------|--|
| 35 | дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | X | | Потертости; Царапины; Потертости; Царапины |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | | X | |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 45 | Запуск двигателя | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. | |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | X | | Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | X | | | Течь с турбокомпрессора; Патрубки в масле |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | ДВС: уровень масла, качество, подтекание | X | | | Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя; Течь масла из под масляного фильтра; Течь прокладки клапанной крышки; Течь поддона двигателя; Течь масла из под масляного фильтра |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | X | | | Течь прокладки клапанной крышки |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | X | | Запотевание бачка ГУР; Запотевание насоса ГУР; Запотевание шланга ГУР |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. | |
| Клиент ознакомлен.: | | | | | |

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | |
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях | | X | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | X | |
| 3 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | X | |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | X | |
| 7 | Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой | | X | 1.CCM-0040 Датчик качества воздуха. Внутренняя неисправность |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | X | |
| 10 | Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гуд: Валы и шестерни | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | X | |
| 12 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | X | Остаток тормозной накладки 4мм или больше |
| 3 | Диски тормозные | | X | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | X | Остаток тормозной накладки 4мм или больше |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | X | Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | X | Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | X | |
| 3 | Радиатор охлаждения АКПП/подтекание | | X | |
| 4 | Шины/колесные диски | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| | Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | X | | Запотевание рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | | X | | Запотевание поддона КПП; Запотевание правого сальника КПП; Запотевание заднего сальника КПП |
| 6 | Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание | X | | | Течь хвостовика |
| 7 | Состояние опоры раздаточной коробки (РКП) | | | X | |
| 8 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 9 | Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | X | | Запотевание хвостовика редуктора |
| 11 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 12 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 13 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | X | | | Течь поддона ДВС; Течь поддона ДВС |
| 15 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 16 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| | Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | X | | Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов |
| 4 | Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание | | X | | Запотевание сальника правой оси |
| 5 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 6 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | X | | | Люфт втулок заднего стабилизатора |
| 7 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |
| 8 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал | | | X | |
| 9 | Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| | Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| | Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | X | | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | X | | Имеется коррозия на панели; Имеется коррозия на панели |
| | | | | | Имеется эксплуатационная коррозия днища (|

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|---|---------------|--|
| 7 | Проверка днища кузова | | X | | не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная) |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | | |
| | | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Шаповалов А.В. Подпись: | | Сарайкина А.И. Подпись: | | Телефон: | Дата: |