


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

16.09.2024

Марка	Mazda	Модель	6
Год	01/01/2007	Пробег	389243 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Красный
Двигатель	1798 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.09.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Установлены лампы не заводского свечения. Затертость поверхности фар
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация	X			Повреждение левого повторителя
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний			X	
5	Подсветка номера	X			Не горит правая подсветка номера; Установлены лампы не заводского свечения; Не горит правая подсветка номера; Установлены лампы не заводского свечения
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X			Нештатный. Не работает часть датчиков
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает
13	Стеклоочиститель задний			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
4	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
5	Внутреннее освещение			X	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
7	Работа люка крыши			X	
8	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. pedalного узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	Загрязненность; Загрязненность
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
20	Проверка работы сцепления			X	
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Не работает
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	

24	Обогрев заднего стекла	X			Не работает часть нитей обогрева
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Прожег; Прожег
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Загрязненность; Загрязненность
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Потёртости
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса	X			Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса; Требуется перетяжка покрытия рулевого колеса
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	Проверка не поддерживается
45	Запуск двигателя	X			Дымит; Дымит
Комментарии, примечания					
Проверил:					Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен.:					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания	X			Пробой на изоляторе
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС; Просадка правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка; Низкое напряжение, необходима зарядка
9	Замер компрессии (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Компрессия в недопустимых параметрах; 1й цилиндр-20; 2й цилиндр-21; 3й цилиндр-18; 4й цилиндр-15
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задиры на зеркале цилиндра; Отсутствует Хон покрытие. Следы попадания масла в цилиндры
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь передней крышки ДВС; Уровень мала ниже минимальной отметки; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	

16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладок в свечных колодцах
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Уровень антифриза ниже минимум
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь бака ГУР; Течь насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)	X			Снил вин номер. Не читается. Коррозия площадки. Требуется экспертиза
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствии ПТС)	X			Повреждение

Комментарии, примечания

Проверил:	Клещенок Д.А.
Клиент ознакомлен:	

Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)

1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки; имеются активные ошибки
4	Количество сохранённых ключей			X	2 ключа
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Неисправность системы
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор
9	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	

Комментарии, примечания

Проверил:		Клещенок Д.А.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Коррозия/просела пружина лев.; Коррозия/просела пружина прав.
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Заклинил цилиндр суппорта левый; Заклинил цилиндр суппорта правый
Комментарии, примечания					
Проверил:		Клещенок Д.А.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны	X			Отсутствуют грязезащитный кожухи
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден амортизатор левый; Поврежден амортизатор правый; Коррозия/просела пружина лев.; Коррозия/просела пружина прав.; Коррозия/просела пружина лев.; Коррозия/просела пружина прав.
5	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Клещенок Д.А.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера	X			Сгнили соты радиатора; Сгнили соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание		X		Забит радиатор; Забит радиатор
3	Шины/колесные диски	X			Резина изношена свыше 80%- требуется замена; Притертости на дисках
Комментарии, примечания					
Проверил:		Клещенок Д.А.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Течь рулевой рейки; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия трубок
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера			X	
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					

Проверил:		Клещенок Д.А.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)			X	
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Отслоение сайлентблоков рычагов. Коррозия
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия трубок
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:		Клещенок Д.А.			
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних	X			Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон; Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон
3	Проверка лонжеронов задних	X			Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон; Сквозная коррозия заднего подрамника; Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон; Сквозная коррозия заднего подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый правый; Сквозная коррозия
5	Проверка передней панели кузова	X			Поврежден; Сквозная коррозия стаканов амортизаторов и подкрылок
6	Проверка задней панели кузова	X			Сквозная коррозия
7	Проверка днища кузова	X			Сквозная коррозия
Комментарии, примечания					
Проверил:		Клещенок Д.А.			
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Шурманов А.И. Подпись:		Титовский Ю.Н. Подпись:	Телефон:	Дата: