


## Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

26.09.2024

Марка	Mercedes-Benz	Модель	GLS AMG 63 AMG
Год	01/01/2016	Пробег	176736 км
ВИН	WDC1668751A731316	Цвет	Черный
Двигатель	5461 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Капот		Вмятина, Скол
Крыло заднее левое	Вторичный частичный окрас	
Крыло переднее левое	Вторичный окрас	
Левая задняя стойка	Вторичный частичный окрас	
Водительское сиденье	x	x

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 8
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 5 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 6 Обогрев сидений Передние + задние
- 7 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 8 Динамики 10
- 9 Система кондиционирования воздуха Климат (3 зоны)
- 10 Усилитель руля Электроусилитель
- 11 Электростеклоподъемники Все
- 12 Мультимедиа система для задних пассажиров
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Светодиодные фары
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Центральный замок
- 19 Иммобилайзер
- 20 ESP
- 21 Подушки безопасности боковые
- 22 Подушка безопасности пассажира
- 23 Подушка безопасности водителя
- 24 Парктроник
- 25 Система контроля слепых зон
- 26 Система контроля давления в шинах
- 27 Система курсовой устойчивости
- 28 Антипробуксовочная система
- 29 Антиблокировочная система (ABS)
- 30 Электропривод крышки багажника
- 31 Система доступа без ключа
- 32 Парктроник передний
- 33 Парктроник задний
- 34 Камера заднего вида
- 35 Камера 360°
- 36 Запуск двигателя с кнопки
- 37 Вентиляция передних сидений
- 38 Навигационная система
- 39 Bluetooth
- 40 USB порт
- 41 Подогрев задних сидений
- 42 Подогрев передних сидений
- 43 Передний центральный подлокотник
- 44 Память передних сидений
- 45 Электропривод складывания зеркал
- 46 Пневмоподвеска
- 47 Панорамная крыша
- 48 Мультируль
- 49 Турбированный двигатель
- 50 Электроподъемники передние
- 51 Электроподъемники задние
- 52 Светлый салон
- 53 Подрулевые лепестки переключения передач
- 54 Отделка кожей рулевого колеса
- 55 Индикатор внешней температуры
- 56 Датчик света
- 57 Датчик дождя

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке</b> <b>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
4	Парктроник передний		X		Неисправность датчика; 2.В124414 Датчик дистанции спереди слева снаружи имеет функциональное нарушение. Имеется замыкание на массу или обрыв. АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЁННЫЙ
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей; Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
6	Внутреннее освещение			X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
8	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	Потертости; Потертости
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское		X		Потертость, замятость

	сиденье				
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Потертость, замятость
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье	X			Повреждена обивка; Сильная протертость
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Сильная протертость
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Сильная протертость
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Сильная протертость
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Сильная протертость
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверка под капотом</b>					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания	X			Пробой на изоляторе; Сломан наконечник катушки зажигания 4го цилиндра,повреждены наконечники катушек зажигания 2го,3го,6го,7го цилиндров посторонними предметами.
5	Катушки зажигания	X			Повреждена катушка зажигания; Изношен наконечник катушки зажигания; Поврежден разъем катушки зажигания
6	Состояние подушек ДВС		X		Растрескивание левой подушки; Растрескивание правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Следы задиров на поверхности 8го цилиндра Множественные отложения в виде нагара,продуктов сгорания масла,течи,на клапанах во всех цилиндрах.
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Запотевание передней крышки ДВС Течь по задней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь прокладок в свечных колодцах
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Течь патрубков охлаждения
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	

21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	Темный цвет тормозной жидкости; Темный цвет тормозной жидкости
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		AC - Кондиционер(N22/7) 1 Существуют проблемы 1.912749 Датчик качества воздуха имеет функциональное нарушение.Имеется внутренняя электрическая неисправность. АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЕННЫЙ
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой		X		Исторические ошибки; The following systems is abnormal: ESP - программа электронной стабильности(N30/4) 2 Существуют проблемы 1.C01FD00 Этот код неисправности может игнорироваться и быть удалён. СОХРАНЕННЫЙ 2.C017700 Имеется внутренняя неисправность в блоке управления "N30/4 (блок управления электронной системы стабилизации движения)". СОХРАНЕННЫЙ МФК - Мультифункциональная камера(A40/11) 1 Существуют проблемы 1.U016887 Связь с электронным замком зажигания имеет функциональное нарушение.Сообщение отсутствует. СОХРАНЕННЫЙ PTS - Парктроник(N62) 5 Существуют проблемы 1.B124409 Датчик дистанции спереди слева снаружи имеет функциональное нарушение.Имеется неисправность конструктивного узла. СОХРАНЕННЫЙ 2.B124414 Датчик дистанции спереди слева снаружи имеет функциональное нарушение.Имеется замыкание на массу или обрыв. АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЕННЫЙ 3.B124423 Датчик дистанции спереди слева снаружи имеет функциональное нарушение.Нет изменения сигнала: уровень напряжения слишком низкий. СОХРАНЕННЫЙ 4.U110100 Связь с предупредительным индикатором сзади имеет функциональное нарушение. СОХРАНЕННЫЙ 5.U112B00 Связь с предупредительным индикатором спереди имеет функциональное нарушение. СОХРАНЕННЫЙ SGR - Блок управления радарными датчиками(N62/2) 3 Существуют проблемы 1.C111B00 Работа радарного датчика 2 нарушена из-за влияния постороннего передатчика. СОХРАНЕННЫЙ 2.C111C00 Работа радарного датчика 3

					нарушена из-за влияния постороннего передатчика. СОХРАНЕННЫЙ 3.C111F00 Работа радарного датчика 6 нарушена из-за влияния постороннего передатчика. СОХРАНЕННЫЙ SAM- Блок обработки сигналов и управления (N10) 1 Существуют проблемы 1.B22A31C Блок управления "Потолочная блок-панель управления" имеет функциональное нарушение.Значение напряжения находится вне допустимого диапазона. СОХРАНЕННЫЙ ZBE - Панель управления блока управления 'Аудио или Команда' (A40/9) 1 Существуют проблемы 1.B15062A Контроллер Audio/COMAND имеет функциональное нарушение.Изменение сигнала отсутствует. СОХРАНЕННЫЙ IC - Комбинация прибор
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	Остаток тормозной накладки 7мм или больше
3	Диски тормозные	X			Глубокие борозды на тормозной поверхности
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Треб.чистка пневмо-баллонов
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Сняли соты радиатора; Следы течи бачка радиатора с левой сороны
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков верхних передних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов

2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание			X	
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков верхних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание		X		Растрескивание сайлентблоков
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова		X		Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища ( не сквозная)
Комментарии, примечания					
Проверил:					Механики К.К.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Горелов В.С. Подпись:		Тобак О.Г. Подпись:	Телефон:	Дата: