


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

20.09.2024

| | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Марка | Volkswagen | Модель | Passat CC |
| Год | 01/01/2008 | Пробег | 246306 км |
| ВИН | XXXXXXXXXXXXXXXXXX | Цвет | Белый |
| Двигатель | 1968 см / Дизель | Коробка передач | коробка-робот |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 8 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | /Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|-----------------------|------------------------|-------------|
| Дверь задняя левая | Окрашено, Ремонт | |
| Дверь задняя правая | Окрашено, Ремонт | |
| Дверь передняя левая | Окрашено, Ремонт | |
| Дверь передняя правая | Окрашено, Ремонт | |
| Крыло заднее правое | Окрашено, Ремонт | |
| Крыло переднее левое | Окрашено, Ремонт | |
| Левая задняя стойка | Окрашено, Ремонт | |

Комплектация

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | | | X | |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 4 | Парктроник передний | | X | | Не корректная работа |
| 5 | Подсветка номера | | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | X | | Не корректная работа |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | | X | |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 12 | Омыватель фар | | X | | Не сработал |
| 13 | Стеклоочиститель задний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | | X | |
| 19 | Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 2 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 3 | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 4 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 5 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 9 | Работа привода рег. рулевой колонки | | X | | Посторонний звук шум/стук; Посторонний звук шум/стук |
| 10 | Работа привода рег. педального узла | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | X | | | Кнопки у водителя повреждённые рекомендуется замена блока |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 13 | Электрорегулировка сидений | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 18 | Состояние обивки потолка | | | X | |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | X | |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | | X | |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | | X | |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 45 | Запуск двигателя | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 1 | Интеркуллер | | | X | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | X | | Кристаллизация в ручейках ремня; Кристаллизация в ручейках ремня |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 11 | Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий | | X | | Запотевание турбокомпрессора |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | ДВС: уровень масла, качество, подтекание | | X | | Запотевание верхней части двигателя и следы масла на ДВС АКПП |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях | | | X | |
| 2 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | расшифровкой | | | X | |
| 4 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 6 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой | | X | | Исторические ошибки; Ошибки по поворотам фар, по лампочкам датчик дождя и освещённость, ошибка по головному устройству, выключатель заднего левого стеклоподъёмника выключатель заднего правого стеклоподъёмника ограничитель работает за слишком низкого напряжения стояночного тормоза, датчик положения поворотного модуля правый корректор фар один |
| 9 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 10 | Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | | | X | |
| 11 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| 12 | Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или больше |
| 3 | Диски тормозные | | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | X | | | Внутренняя колодка изношена более 90% |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | X | | | Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков; Износ дисков более 80%; Коррозия тормозных дисков |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | X | | | Замята радиатор кондиционера |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | X | | Забит радиатор; Забит радиатор |
| 4 | Шины/колесные диски | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| | Рычаги подвески: шаровые опоры, | | | | Разрыв сайлентблоков нижний передний |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 1 | сайлентблоки | X | | | левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | X | | передний правый рычаг Люфт |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | X | | | Люфт рулевой рейки |
| 5 | Коробка переключения передач | X | | | Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | X | | | Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Следы масла по всей части двигателя и КПП, следы масла на турбине на патрубках турбины растрескивание пыльников шрусов внутренние рекомендуется замена |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | X | | | Отсутствует кислородный датчик; Вырезан катализатор |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|--------------|
| Проверил: | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | X | | | Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | | X | |
| 6 | Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|--------------|
| Проверил: | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | | X | |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |
| 7 | Проверка днища кузова | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|--------------|
| Проверил: | Механики ХС. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Титов Н.М. Подпись: | | Коростелев А.А. Подпись: | | Телефон: | Дата: |