


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

14.10.2024

Марка	Hyundai	Модель	Tucson
Год	01/01/2016	Пробег	187374 км
ВИН	TMAJ3813DGJ160167	Цвет	Коричневый
Двигатель	1999 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь передняя левая	Окрашено, Ремонт	
Капот	Окрашено	
Крыло переднее левое	Окрашено, Ремонт	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 7 Усилитель руля Электроусилитель
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Штатная аудиоподготовка
- 10 Розетка 12 V
- 11 Обогрев зеркал
- 12 AUX
- 13 Светодиодные фары
- 14 Передние противотуманные фары
- 15 Центральный замок
- 16 Isofix/LATCH
- 17 ESP
- 18 Подушки безопасности боковые задние
- 19 Подушки безопасности боковые
- 20 Подушка безопасности пассажира
- 21 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 22 Подушка безопасности водителя
- 23 Парктроник
- 24 Система помощи при спуске
- 25 Система помощи при подъеме
- 26 Система курсовой устойчивости
- 27 Антипробуксовочная система
- 28 Антиблокировочная система (ABS)
- 29 Парктроник задний
- 30 Bluetooth
- 31 USB порт
- 32 Подогрев задних сидений
- 33 Подогрев передних сидений
- 34 Обогрев рулевого колеса
- 35 Мультируль
- 36 Isofix(передний ряд)
- 37 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 38 Электроподъемники передние
- 39 Электроподъемники задние
- 40 Отделка кожей рычага КПП
- 41 Отделка кожей рулевого колеса
- 42 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке					
нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	Нештатная камера
10	Ветровое стекло - состояние			X	
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
6	Внутреннее освещение			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Не держит Свободный ход
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье			X	
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	

40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах	X			Задир в во втором цилиндре Рекомендуется осмотр остальных
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание			X	
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
25	Ремень/цель ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
	Работа системы климат-контроля -				

6	считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги; Люфт правой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
	Состояние пыльников днища кузова				

11	(пластик)			X	
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Рябов Ю.В. Подпись:		Петрянкин П.В. Подпись:	Телефон:	Дата: