


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

08.10.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Chevrolet | Модель | Cruze |
| Год | 01/01/2012 | Пробег | 157075 км |
| ВИН | XJFJF696JC3029039 | Цвет | Серебристый |
| Двигатель | 1598 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Седан | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 2 |
| Кол-во ключей | 2 | Гарантия до | 21.09.2024/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|----------------------------|---------------------------|-------------|
| Крышка или дверь багажника | Вторичный частичный окрас | |

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 6
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 4
- 6 Усилитель руля Гидроусилитель
- 7 Электростеклоподъемники Все
- 8 Розетка 12 V
- 9 Обогрев зеркал
- 10 AUX
- 11 Галогеновые фары
- 12 Центральный замок
- 13 Противоугонная сигнализация
- 14 Isofix/LATCH
- 15 ESP
- 16 Подушки безопасности боковые задние
- 17 Подушки безопасности боковые
- 18 Подушка безопасности пассажира
- 19 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Парктроник
- 22 Антиблокировочная система (ABS)
- 23 Парктроник задний
- 24 USB порт
- 25 Подогрев передних сидений
- 26 Мультируль
- 27 Isofix(передний ряд)
- 28 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 29 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

| Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | | | X | |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 3 | Передние ПТФ | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 8 | Парктроник задний | | | X | Установлен не оригинальный парктроник; Установлен не оригинальный парктроник |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | | | X | |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | | X | |
| 14 | Работа наружных замков | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Стрелков Д.О. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Подогрев сидений: Водительское сиденье | X | | | Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения; Не работает мат подогрева нижней части сидения; Не работает мат подогрева верхней части сидения |
| 2 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 3 | Подогрев сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 4 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 5 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | | X | |
| 17 | Состояние панели приборов | | | X | |
| 18 | Состояние обивки потолка | | | X | |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | X | |
| 20 | Проверка работы сцепления | | | X | |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | | X | |
| 22 | Аудиосистема (мультируль) | | | X | |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | |
| 28 | Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент | | | X | |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | | X | |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | | X | |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | Потертость, замятость; Потертость, замятость |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | |
| 36 | Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь | | | X | |
| 37 | Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь | | | X | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 38 | Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника | | | X | |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | | X | |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | | X | |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 45 | Запуск двигателя | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Стрелков Д.О. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | | X | |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | | X | |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | ДВС: уровень масла, качество, подтекание | | X | | Запотевание сальника коленчатого вала передний; Рекомендуется замена привода ГРМ согласно регламенту/ масляные подтёки по корпусу ДВС |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 22 | Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР | | | X | |
| 25 | Ремень/цель ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | X | | | Течь сальника распредвала |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Стрелков Д.О. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| 1 | Номер двигателя (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 2 | Вин номер (читается, соответствует ПТС) | | | X | |
| 3 | Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС) | X | | | Отсутствует табличка на стойке; Отсутствует табличка на стойке |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Стрелков Д.О. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | X | | B2425:0D цель обогрева подушки сидения водителя-высокое сопротивление |
| 6 | Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 7 | Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 9 | Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | | | X | |
| 10 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Стрелков Д.О. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | X | | Запотевание амортизатора левого; Запотевание амортизатора правого |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Стрелков Д.О. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Стрелков Д.О. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | | |
| 1 | Радиатор кондиционера | | | X | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | | X | |
| 3 | Шины/колесные диски | | X | | Износ резины свыше 60%; Износ резины свыше 60% |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | | | | Стрелков Д.О. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | | X | |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | X | | | Повреждены стойки переднего стабилизатора |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние | | | X | |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 5 | звук/закусывание/подтекание Коробка переключения передач | X | | | Течь поддона КПП; Течь левого сальника КПП; Течь правого сальника КПП |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 7 | Состояние пыльников днища кузова (пластик) | | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | X | | | Течь заднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | | X | |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | | X | |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Стрелков Д.О. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|--|
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | | X | |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | X | | | Поврежден глушитель; Повреждена центральная часть глушителя (сечет) |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Стрелков Д.О. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | X | | Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне; Имеется коррозия на левом лонжероне; Имеется коррозия на правом лонжероне |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | | X | | Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге; Имеется коррозия на левом пороге; Имеется коррозия на правом пороге |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |
| 7 | Проверка днища кузова | | X | | Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная); Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная) |

Комментарии, примечания

| | |
|---------------------|---------------|
| Проверил: | Стрелков Д.О. |
| Клиент ознакомлен:: | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Рябов Ю.В. Подпись: | | Лысенко Д.В. Подпись: | | Телефон: | Дата: |