


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

24.09.2024

Марка	Subaru	Модель	Forester
Год	01/01/2009	Пробег	115144 км
ВИН	JF2SH63649H761960	Цвет	Белый
Двигатель	2457 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	2	Гарантия до	22.09.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

## Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Подушки безопасности 6
- 3 Регулировка руля В 2 направлениях
- 4 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 5 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 6 Обогрев сидений Передние
- 7 Динамики 6
- 8 Система кондиционирования воздуха Климат (2 зоны)
- 9 Поддон в багажнике
- 10 Омыватель фар
- 11 Бортовой компьютер
- 12 AUX
- 13 Центральный замок
- 14 Подушки безопасности оконные (шторки)
- 15 Подушки безопасности боковые задние
- 16 Подушки безопасности боковые
- 17 Подушка безопасности пассажира
- 18 Подушка безопасности для защиты коленей водителя
- 19 Подушка безопасности водителя
- 20 Антипробуксовочная система
- 21 Антиблокировочная система (ABS)
- 22 Парктроник передний
- 23 Парктроник задний
- 24 Камера заднего вида
- 25 Bluetooth
- 26 USB порт
- 27 Подогрев передних сидений
- 28 Обогрев рулевого колеса
- 29 Мультируль
- 30 Розетка 220В
- 31 Отделка кожей рычага КПП
- 32 Отделка кожей рулевого колеса

Результаты диагностики

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке</b> <b>нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Повреждены; Повреждены
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла; Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний			X	
13	Стеклоочиститель задний	X			Повреждена; Повреждена
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Титов АА
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
2	Звуковой сигнал			X	
3	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
8	Работа люка крыши			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
16	Состояние напольных ковров		X		Ковры не от данной модели; Ковры не от данной модели
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка		X		Загрязненность сильная; Загрязненность сильная
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
21	Проверка стояноч. тормоза			X	Не отрегулирован ручник; Не отрегулирован ручник
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Повреждена обивка; Пятна грязи; Повреждена обивка; Пятна грязи
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье	X			Повреждена обивка; Пятна грязи; Повреждена обивка; Пятна грязи
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Загрязненность; Загрязненность
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Загрязненность; Загрязненность
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Загрязненность; Царапины
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь		X		Загрязненность; Царапины
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь		X		Загрязненность; Царапины
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь		X		Загрязненность; Царапины
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника	X			Повреждена обивка; Повреждена обивка

39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки; Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса			X	
41	Запуск двигателя: Маховик ( Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Титов АА
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверка под капотом</b>					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание			X	Уровень масла в норме; Уровень масла в норме
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Титов АА
Клиент ознакомлен.:					
<b>Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек</b>					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:				Титов АА	
Клиент ознакомлен::					
<b>Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)</b>					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой		X		Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска		X		Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой			X	
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска		X		Имеются исторические ошибки; Имеются исторические ошибки
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	
10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
12	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:				Титов АА	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть</b>					
1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные передние			X	Остаток тормозной накладки 7мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:				Титов АА	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть</b>					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%; Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза		X		Увеличенный свободный ход; Увеличенный свободный ход
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости		X		Рекомендована профилактическая очистка суппортов
Комментарии, примечания					
Проверил:				Титов АА	
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля</b>					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора; Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
3	Радиатор охлаждения АКПП/подтекание			X	

4	Шины/колесные диски	X			Повреждена резина передняя левая; Поврежден диск передний левый; Поврежден диск передний правый; Поврежден диск задний левый; Поврежден диск задний правый; Повреждена резина передняя левая; Поврежден диск передний левый; Поврежден диск передний правый; Поврежден диск задний левый; Поврежден диск задний правый
---	---------------------	---	--	--	--

Комментарии, примечания

Проверил:	Титов АА
Клиент ознакомлен.:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть**

1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки		X		Растрескивание сайлентблоков нижних передних рычагов
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание		X		Запотевание хвостовика
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники; Порваны пыльники
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Титов АА
Клиент ознакомлен.:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть**

2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры		X		Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов; Растрескивание сайлентблоков нижних задних рычагов
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Титов АА
Клиент ознакомлен.:	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП**

1	Проверка рамы а/м (при наличие)			X	
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены			X	
5	Проверка передней панели кузова			X	

6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова				
Комментарии, примечания					
Проверил:				Титов АА	
Клиент ознакомлен::					

**Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.**

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Гусев Д.А. Подпись:		Щербинина МК. Подпись:		Телефон:	Дата: