


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

21.10.2024

Марка	Renault	Модель	Каптур
Год	01/01/2018	Пробег	96447 км
ВИН	X7LASREA761114740	Цвет	Коричневый
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	коробка-вариатор
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Крыло переднее правое	Вторичный окрас, Ремонт	
Правая передняя стойка	Вторичный окрас	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Обогрев сидений Передние
- 6 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (1 зона)
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Штатная аудиоподготовка
- 10 Тонированные стекла
- 11 Розетка 12 V
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 Обогрев зеркал
- 14 Бортовой компьютер
- 15 AUX
- 16 Передние противотуманные фары
- 17 Электропривод регулировки зеркал
- 18 Isofix/LATCH
- 19 Подушка безопасности пассажира
- 20 Подушка безопасности водителя
- 21 Парктроник
- 22 Система курсовой устойчивости
- 23 Антипробуксовочная система
- 24 Антиблокировочная система (ABS)
- 25 Система доступа без ключа
- 26 Регулировка сидений водителя по высоте
- 27 Запуск двигателя с кнопки
- 28 Bluetooth
- 29 USB порт
- 30 Подогрев передних сидений
- 31 Передний центральный подлокотник
- 32 Мультируль
- 33 Isofix(передний ряд)
- 34 Помощи при торможении (BAS, EBD)
- 35 Электроподъемники передние
- 36 Электроподъемники задние
- 37 Темный салон
- 38 Складывающееся заднее сидение (опция)
- 39 Отделка кожей рычага КПП
- 40 Отделка кожей рулевого колеса
- 41 Накладки на пороги
- 42 Датчик света
- 43 Датчик дождя
- 44 Защита картера двигателя
- 45 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Киселёв С.Н. Подпись:		Черноокова С.А. Подпись:	Телефон:	Дата: