


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

12.11.2024

Марка	Renault	Модель	Logan
Год	01/01/2007	Пробег	276345 км
ВИН	X7LLSRAGH7H072619	Цвет	Серебристый
Двигатель	1390 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.09.2024/Нет
Предварительная оценка	1000	Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 1
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 6 Динамики 2
- 7 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 8 Электростеклоподъемники Передние
- 9 Бортовой компьютер
- 10 Центральный замок
- 11 Противоугонная сигнализация
- 12 Электроподъемники передние

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Затертость поверхности фар
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Не горит задняя противотуманка; Не горит задняя противотуманка
5	Подсветка номера	X			Не работает
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Повреждены; Требуется ремонт электропроводки на задние фонари. Не горят лампы
7	Фонари заднего хода	X			Поврежден левый фонарь; Поврежден правый фонарь; Не работает
8	Парктроник задний			X	
9	Камера заднего хода			X	
10	Ветровое стекло - состояние	X			Сильная затертость, сколы. Разрушение покрытия зеркала заднего вида
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар			X	
13	Стеклоочиститель задний			X	
14	Работа наружных замков	X			Сломана ручка открывания капота. Не работают вставки замков водительской двери и крышки багажника
15	Доводчик передней левой двери			X	
16	Доводчик передней правой двери			X	
17	Доводчик задней правой двери			X	
18	Доводчик задней левой двери			X	
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
2	Звуковой сигнал	X			Не работает сигнал; Не работает сигнал
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
6	Внутреннее освещение	X			Не работает подсветка ручек печки и кнопок центральной консоли
7	Работа люка крыши			X	
8	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
10	Работа привода рег. педального узла			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка			X	
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя			X	
20	Проверка работы сцепления		X		Постороний звук при нажатии; Постороний звук при нажатии
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Не работает

22	Аудиосистема (мультируль)	X			Отсутствует
23	Обогрев ветрового стекла			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения		X		Деформация
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент	X			Отсутствует инструмент, домкрат
29	ГЛОНАСС			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Сильная продавленность; Сильная продавленность
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Потертость, замятость; Потертость, замятость
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь		X		Потетости
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей		X		Стерты накладки; Стерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины; Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура; Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов МВ.
Клиент ознакомлен.:					
Проверка под капотом					
1	Интеркуллер			X	
2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Растрескивание ремней; Посторонний шум от приводного ролика(ов); Растрескивание ремней
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП	X			Надрыв нижней подушки
8	Состояние АКБ			X	
11	Турбина/посторонние звуки/отсутствие подтеканий			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС; Течь прокладки клапанной крышки; Течь передней крышки ДВС
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание	X			Течь прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание	X			Горит ошибка по перегреву ДВС; Выхлопные газы в системе охлаждения ДВС
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	

19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Течь бака ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка	X			Люфт рулевой рейки
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе ремня ГРМ Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание	X			Требуется замена тормозной жидкости; Требуется замена тормозной жидкости
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)	X			Снил вин номер, требуется экспертиза. Деформация площадки с дублирующим вин номером
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
1	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
2	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			Не читается блок
3	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
4	Количество сохранённых ключей			X	
5	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	
6	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Не читается часть блоков. Неисправности по блоку ЦКБС
7	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
8	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Отсутствует катализатор; Имеются активные ошибки по ДВС; Имеются активные ошибки по катализатору
9	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни			X	
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
11	Проверка работы турбокомпрессора, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
					Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного

1	Передние ступичные подшипники	X			подшипника переднего правого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего левого; Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого; Перекаты левого опорного подшипника; Перекаты правого опорного подшипника; Коррозия/просела пружина лев.; Коррозия/просела пружина прав.
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Заклинили направляющие
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние	X			Растрескивание феродо
3	Диски тормозные/барабаны	X			Коррозия барабанов
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Коррозия/просела пружина лев.; Коррозия/просела пружина прав.; Коррозия/просела пружина лев.; Коррозия/просела пружина прав.
5	Проверка стояночного тормоза	X			Не работает
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости	X			Заклинили направляющие
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера			X	
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Сгнили соты радиатора; Течь радиатора; Сгнили соты радиатора; Течь радиатора
3	Шины/колесные диски	X			Повреждения, коррозия дисков. Неравномерность износа резины
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Повреждены стойки переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Стук в рулевой рейке; Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач			X	
6	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
7	Состояние пыльников днища кузова (пластик)			X	
8	Наличие защиты картера		X		Коррозия, повреждение
9	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС; Течь переднего сальника коленвала; Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
10	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
11	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внутренний правый пыльник переднего ШРУС; Люфт внутреннего переднего правого ШРУС; Люфт внешнего переднего правого ШРУС

12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор; Поврежден выпускной коллектор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
1	Задняя балка (не подрамник)	X			Погнута задняя балка; Порваны сайлентблоки балки
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры			X	
3	Тормозные шланги, трубки		X		Коррозия
4	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
5	Выхлопная система (глушитель)	X			Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба
6	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
7	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъемнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
1	Проверка рамы а/м (при наличии)			X	
2	Проверка лонжеронов передних	X			погнут левый лонжерон; Погнут правый лонжерон; погнут левый лонжерон; Погнут правый лонжерон
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый правый; Сквозная коррозия
5	Проверка передней панели кузова	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт
6	Проверка задней панели кузова	X			Деформация
7	Проверка днища кузова	X			Сквозная коррозия
Комментарии, примечания					
Проверил:					Максимов М.В.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Волков В.А Подпись:		Лапина С.И. Подпись:		Телефон:	Дата: