


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

07.11.2024

Марка	Toyota	Модель	Land Cruiser
Год	01/01/2016	Пробег	219130 км
ВИН	JTMSV05J104204024	Цвет	Черный
Двигатель	4461 см / Дизель	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	1
Кол-во ключей	2	Гарантия до	01.09.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Левая передняя стойка	Вторичный окрас, Ремонт	

Комплектация

- 1 Круиз-контроль Круиз-контроль
- 2 Регулировка руля В 2 направлениях
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Электропривод
- 4 Регулировка сиденья водителя Электропривод с памятью
- 5 Обогрев сидений Передние + задние
- 6 Проигрыватель аудио CD-магнитола
- 7 Система кондиционирования воздуха Климат (4 зоны и более)
- 8 Электростеклоподъемники Все
- 9 Штатная аудиоподготовка
- 10 Тонированные стекла
- 11 Розетка 12 V
- 12 Регулировка руля по высоте и вылету
- 13 Охлаждаемый перчаточный ящик
- 14 Голосовое управление
- 15 Омыватель фар
- 16 Обогрев зеркал
- 17 Бортовой компьютер
- 18 AUX
- 19 Передние противотуманные фары
- 20 Электропривод регулировки зеркал
- 21 Центральный замок
- 22 Имобилайзер
- 23 Подушки безопасности боковые
- 24 Подушка безопасности пассажира
- 25 Подушка безопасности водителя
- 26 Парктроник
- 27 Система помощи при спуске
- 28 Система помощи при подъеме
- 29 Система курсовой устойчивости
- 30 Антипробуксовочная система
- 31 Антиблокировочная система (ABS)
- 32 Электропривод крышки багажника
- 33 Система доступа без ключа
- 34 Регулировка сидений водителя по высоте
- 35 Парктроник передний
- 36 Парктроник задний
- 37 Камера заднего вида
- 38 Камера 360°
- 39 Запуск двигателя с кнопки
- 40 Вентиляция передних сидений
- 41 Навигационная система
- 42 USB порт
- 43 Передний центральный подлокотник
- 44 Обогрев рулевого колеса
- 45 Электропривод складывания зеркал
- 46 Мультируль
- 47 Розетка 220В
- 48 Турбированный двигатель
- 49 Темный салон
- 50 Отделка кожей рычага КПП
- 51 Отделка кожей рулевого колеса
- 52 Датчик света
- 53 Датчик дождя
- 54 Рейлинги на крыше

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Литвинов А.М. Подпись:		Хабибраманов Р.Б. Подпись:	Телефон:	Дата: