


Акт осмотра автомобиля

г. Москва

11.10.2024

Марка	Opel	Модель	Astra
Год	01/01/2004	Пробег	166355 км
ВИН	W0L0TGF6945134358	Цвет	Красный
Двигатель	1598 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	8
Кол-во ключей	1	Гарантия до	15.11.2006/Нет
Предварительная оценка	250000	Второй комплект колес/шин	Да

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Вторичный окрас	
Дверь задняя правая	Вторичный окрас	
Дверь передняя левая	Вторичный окрас	
Дверь передняя правая	Ремонт, Вторичный окрас	
Капот	Вторичный окрас	
Крыло заднее левое	Вторичный окрас	
Крыло заднее правое	Ремонт, Вторичный окрас, Деталь заменена	
Крыло переднее левое	Вторичный окрас, Деталь заменена	
Крыло переднее правое	Вторичный окрас, Деталь заменена	
Крыша	Вторичный окрас	
Крышка или дверь багажника	Ремонт, Вторичный окрас	
Левая задняя стойка	Вторичный окрас	
Левая передняя стойка	Вторичный окрас	
Порог левый	Ремонт, Вторичный окрас, Деталь заменена	
Порог правый	Ремонт, Вторичный окрас, Деталь заменена	
Правая задняя стойка	Вторичный окрас	
Правая передняя стойка	Вторичный окрас	
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 1
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Проигрыватель аудио Аудиоподготовка
- 6 Динамики 2
- 7 Система кондиционирования воздуха Кондиционер
- 8 Комплект шин R16
- 9 Усилитель руля Гидроусилитель
- 10 Электростеклоподъемники Передние
- 11 Розетка 12 V
- 12 Подушка безопасности водителя
- 13 Парктроник

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет			X	
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода		X		
10	Ветровое стекло - состояние	X			Трещина лобового стекла
11	Стеклоочиститель передний		X		Не плотно прилегает
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
6	Внутреннее освещение		X		Перегорели лампы
11	Проверка стеклоподъемников		X		Треск тросиков
17	Состояние панели приборов		X		Царапины; Пятна; Потеря цвета, выгорело покрытие; Следы скотча
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		Недостаточно холодит; Загрязнены радиаторы
20	Проверка работы сцепления	X			Щум выжимного подшипника
24	Обогрев заднего стекла			X	
25	Обогрев рулевого колеса			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега	X			Показание одометра не соответствует фактическому пробегу
45	Запуск двигателя	X			Дымит; запах горелого масла
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание		X		Коррозия топливных трубок
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв левой подушки; Надрыв правой подушки
8	Состояние АКБ			X	
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Течь поддона двигателя; Течь передней крышки ДВС
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание:			X	

	Вакуумный усилитель				
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)					
10	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние	X			Остаток тормозной накладки 3мм или меньше
3	Диски тормозные	X			Износ дисков более 80%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Течь амортизатора левого; Течь амортизатора правого
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Техник Т.Т.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					

2	Проверка лонжеронов передних	X			Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон
3	Проверка лонжеронов задних	X			Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый порог
5	Проверка передней панели кузова	X			Поврежден
6	Проверка задней панели кузова	X			Поврежден
7	Проверка днища кузова	X			Имеется сквозная коррозия днища; Сгнил усилитель днища левый; Сгнил усилитель днища правый; Отсутствует поддамкратник задний правый; Отсутствует поддамкратник задний левый; Отсутствует поддамкратник передний правый; Отсутствует поддамкратник передний левый; Сгнил поддамкратник задний правый; Сгнил поддамкратник задний левый; Сгнил поддамкратник передний правый
Комментарии, примечания					
Проверил:				Техник Т.Т.	
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Ягья Р.Э. Подпись:		Киракосян С.М. Подпись:		Телефон:	Дата: