


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

27.09.2024

Марка	Audi	Модель	A8
Год	01/01/2003	Пробег	293949 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Черный
Двигатель	3697 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	полный привод
ПТС	Дубль	Кол-во регистраций	10
Кол-во ключей	1	Гарантия до	01.01.2009/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Не горит передний левый габарит; Фара левая/правая повреждена
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	Установлены не оригинальные ПТФ
4	Парктроник передний	X			Не работает, неисправен
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Повреждены; Имеются трещины
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X			Не работает, неисправен
10	Ветровое стекло - состояние		X		Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний	X			Повышенный люфт кулис
12	Омыватель фар	X			Не работает мотор омывателя фар; Не работает, неисправен
14	Работа наружных замков		X		Закисла личинка; Не работает замок крышки багажника
15	Доводчик передней левой двери	X			Не работает
16	Доводчик передней правой двери	X			Не работает
17	Доводчик задней правой двери	X			Не работает
18	Доводчик задней левой двери	X			Не работает
19	Проверка привода открытия/закрытия крышки багажника		X		Посторонний шум при работе привода крышки багажника
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен.:					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал		X		Слабый сигнал
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ	X			Неисправен, не корректно работают сенсоры на наружных ручках
5	Внутреннее освещение			X	
6	Подогрев сидений: Заднее левое сиденье			X	
7	Подогрев сидений: Заднее правое сиденье			X	
8	Работа люка крыши		X		Обслужить механизмы
9	Работа привода рег. рулевой колонки		X		Скрип
11	Проверка стеклоподъемников		X		Отбивает; Не корректная работа клавиш стеклоподъемников
12	Проверка наружных зеркал		X		Не работает подогрев зеркал
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	Память ПП
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	Поясничный подпор
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов			X	Потертости
18	Состояние обивки потолка		X		Загрязненность сильная
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС; Отсутствует фреон
21	Проверка стояноч. тормоза		X		Увеличенный свободный ход
22	Аудиосистема (мультируль)		X		Не штатное головное устройство
24	Обогрев заднего стекла	X			Повреждено заднее стекло, трещина Не работает обогрев заднего стекла
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака	X			Не работает ЦЗ лючка; Поврежден фиксатор лючка; Неисправен актуатор лючка бензобака; Заклинил механизм лючка бензобака

27	Состояние обивки багажного отделения	X			Повреждена обивка; Загрязненность
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Потертость, замятость
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Потертость, замятость
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Потертость, замятость
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье		X		Растрескивание; Сильная продавленность; Потертость, замятость
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь	X			Повреждена обивка
35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь	X			Повреждена обивка
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	Нет данных
45	Запуск двигателя	X			Горит ошибка двигателя Двс дымит при работе Посторонние шумы при работе двс Неисправна система вентиляции КГ
Комментарии, примечания					
Проверил:				Степанов А.Ю.	
Клиент ознакомлен:.					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов			X	
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Надрыв левой подушки; Надрыв правой подушки
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка
12	Проверка генератора	X			Генератор не выдает зарядку
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание		X		Уровень масла минимум; Запах жженого масла; Ошибка датчика уровня масла Неисправна система вентиляции КГ
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР	X			Щум насоса ГУР
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние	X			Стук рулевой рейки; Закусывание рулевой

	звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка				рейки
25	Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание	X			Неисправность тормозной системы, ошибка на комбинации приборов
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					
1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)			X	
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)	X			Отсутствует табличка
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях	X			Рывки КПП при трогании; Удары при переключении
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Смотреть отчет диагностики, неисправность системы
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки; Следы ремонта руля; Смотреть отчет диагностики, неисправность системы
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Не работает компрессор кондиционера; Не работает муфта кондиционера; Нет фреона в системе; Требуется дополнительная диагностика/ремонт
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Имеются активные ошибки; Множественные ошибки/неисправности по блокам управления СМОТРЕТЬ ОТЧЕТ ДИАГНОСТИКИ
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска	X			Подушки безопасности сработали; Смотреть отчет диагностики, неисправность системы Ошибки неисправность пневма подвески
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей	X			Не включился
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники			X	

2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов	X			Поврежден пыльник амортизатора левый; Поврежден пыльник амортизатора правый
5	Проверка стояночного тормоза	X			Имеется активная ошибка по стояночному тормозу; Увеличенный свободный ход
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен.:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание			X	
4	Шины/колесные диски	X			Повреждения/ремонт на колесных дисках
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен.:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки			X	
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние			X	
3	Рулевые тяги/наконечники			X	
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание	X			Люфт рулевой рейки
5	Коробка переключения передач	X			Течь поддона КПП; Рывки при трогании; Удары при переключении передач
6	Раздаточная коробка (РКП) посторонние звуки/подтекание	X			Течь хвостовика; Гул РКП
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)		X		Мелкие растрескивания опоры
8	Тормозные шланги, трубки			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Порваны пыльники
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание	X			Течь заднего сальника коленвала; Течь поддона ДВС
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Люфт внутреннего переднего левого ШРУС; Люфт внешнего переднего левого ШРУС; Люфт внутреннего переднего правого ШРУС; Люфт внешнего переднего правого ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов АЮ.
Клиент ознакомлен.:					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков верхний задний правый рычаг
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание	X			Люфт в хвостовике
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние	X			Люфт втулок заднего стабилизатора; Люфт стоек заднего стабилизатора
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Посторонний шум, дребезг от глушителя; Вырезан катализатор
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал			X	
	Задние приводные валы:люфт, состояние				

9	пыльников, сальников/подтекание:			X	
ЩРУСЫ					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Заменена четверть левая
3	Проверка лонжеронов задних	X			Повреждение сайлентблоков подрамника
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Следы ДТП, некачественный кузовной ремонт; Левая боковина заменена Боковина правая заменена
5	Проверка передней панели кузова		X		Заменен капот; Заменено переднее левое крыло; Заменено переднее правое крыло; Заменена передняя панель
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Ващенко Д.А. Подпись:		Торопов А.М. Подпись:	Телефон:	Дата: