


## Акт осмотра автомобиля

г. Москва

10.11.2024

Марка	BMW	Модель	X5
Год	01/01/2002	Пробег	193081 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Серебристый
Двигатель	2979 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Внедорожник 5 дв.	Привод	полный привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	13
Кол-во ключей	2	Гарантия до	31.12.2003/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

## Осмотр состояния ЛКП, мкр



## Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Дверь задняя левая	Окрашено, Ремонт	
Дверь задняя правая	Окрашено, Ремонт	
Дверь передняя левая	Окрашено, Ремонт	
Дверь передняя правая	Окрашено, Ремонт	
Капот	Окрашено, Ремонт	
Крыло заднее левое	Окрашено, Ремонт	
Крыло заднее правое	Окрашено, Ремонт	
Крыло переднее левое	Окрашено, Ремонт	
Крыло переднее правое	Окрашено, Ремонт	
Крыша	Окрашено, Ремонт	
Крышка или дверь багажника	Окрашено, Ремонт	
Левая задняя стойка	Окрашено, Ремонт	
Левая передняя стойка	Окрашено, Ремонт	
Порог левый	Окрашено, Ремонт	
Порог правый	Окрашено, Ремонт	
Правая задняя стойка	Окрашено, Ремонт	
Правая передняя стойка	Окрашено, Ремонт	

## Комплектация

**Результаты диагностики**

<b>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</b>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
<b>Внешний осмотр</b>					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Не работает корректор фар; Активные ошибки по фарам
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ	X			Повреждены; Имеются трещины; Не горит передняя левая противотуманка; Установлен нештатный ксенон
5	Подсветка номера	X			Не горит левая подсветка номера; Не горит правая подсветка номера
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал	X			Имеются трещины; Не горит задний левый габарит; Не горит правый стоп сигнал
7	Фонари заднего хода	X			Не горят лампы заднего хода
9	Камера заднего хода			X	Установлена не оригинальная камера
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает
13	Стеклоочиститель задний			X	Не сработал
Комментарии, примечания					
Проверил:					Денисов МА
Клиент ознакомлен.:					
<b>Внутренний осмотр</b>					
1	Звуковой сигнал		X		Слабый сигнал; Установлен нештатный
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Подогрев сидений: Пассажирское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ			X	
5	Внутреннее освещение			X	
8	Работа люка крыши			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки		X		Скрип; Посторонний звук шум/стук
11	Проверка стеклоподъемников	X			Сломана кнопка управления задним левым стеклоподъемником со стороны водителя
12	Проверка наружных зеркал		X		Не работает подогрев зеркал
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
16	Состояние напольных ковров			X	
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка	X			Повреждена обивка; Повреждены накладки стойки лобового стекла.
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя	X			Не работает АС
21	Проверка стояноч. тормоза	X			Не держит
22	Аудиосистема (мультируль)			X	Установлена нештатная мультимедийная система
24	Обогрев заднего стекла	X			Не работает
27	Состояние обивки багажного отделения			X	
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье	X			Порвана
31	Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье			X	
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертость, замятость

35	Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь			X	
36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП		X		Стерта структура
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега			X	
45	Запуск двигателя			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Денисов МА

Клиент ознакомлен:.

**Проверка под капотом**

2	Состояние приводных ремней и роликов	X			Посторонний шум от приводного ролика(ов); Посторонний шум от приводного ролика(ов)
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
4	Свечи зажигания			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС			X	
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ			X	Требуется перезарядка с последующей диагностикой
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание		X		Запотевание клапанной крышки
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание			X	
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
22	Насос ГУР/уровень/качество жидкости ГУР/подтекание/шумность: Насос ГУР			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
24	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевой редуктор			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал			X	
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	

Комментарии, примечания

Проверил: Денисов МА

Клиент ознакомлен:.

**Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек**

1	Номер двигателя (читается, соответствует ПТС)	X			Сильная коррозия, необходима экспертиза
2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Денисов МА
Клиент ознакомлен::	

**Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом)**

1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях			X	
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой	X			имеются активные ошибки
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска	X			имеются активные ошибки
5	Количество сохранённых ключей			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой			X	Имеются исторические ошибки
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой		X		Множественные актуальные и исторические ошибки см вложение
8	Проверка наличия НГБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)			X	Имеются исторические ошибки
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	Имеются исторические ошибки

Комментарии, примечания

Проверил:	Денисов МА
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть**

1	Передние ступичные подшипники	X			Гул/перекат/люфт ступичного подшипника переднего правого
2	Колодки тормозные передние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов		X		Запотевание амортизатора левого
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Денисов МА
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть**

1	Задние ступичные подшипники			X	
2	Колодки тормозные задние		X		Остаток тормозной накладки 4мм или больше
3	Диски тормозные/барабаны		X		Износ дисков менее 50%
4	Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	

Комментарии, примечания

Проверил:	Денисов МА
Клиент ознакомлен::	

**Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля**

1	Радиатор кондиционера		X		Забиты соты радиатора
2	Радиатор охлаждения ДВС/подтекание	X			Течь радиатора

4 Шины/колесные диски					X
Комментарии, примечания					
Проверил:					Денисов МА
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть</b>					
1	Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки	X			Разрыв сайлентблоков нижний передний правый рычаг
2	Стойки/ втулки стабилизатора передние	X			Люфт втулок переднего стабилизатора
3	Рулевые тяги/наконечники	X			Люфт левой рулевой тяги
4	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание			X	
5	Коробка переключения передач		X		Запотевание поддона КПП
7	Состояние опоры раздаточной коробки (РКП)			X	
8	Тормозные шланги, трубки			X	
9	Состояние переднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
11	Состояние пыльников днища кузова (пластик)	X			Отсутствует пыльник пакета радиаторов
12	Наличие защиты картера			X	
13	Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание		X		Запотевание поддона ДВС; Следы антифриза по левой стороне ДВС. Запотевание раздатки.
14	Передний карданный вал и крестовины: люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и передний карданный вал			X	
15	Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ	X			Порван внешний левый пыльник переднего ШРУС
16	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Отсутствует кислородный датчик; Вырезан катализатор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Денисов МА
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть</b>					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Разрыв сайлентблоков нижний задний левый рычаг; Разрыв сайлентблоков нижний задний правый рычаг
4	Состояние заднего редуктора/люфт/посторонние звуки/подтекание			X	
5	Тормозные шланги, трубки			X	
6	Стойки/ втулки стабилизатора задние			X	
7	Выхлопная система (глушитель)			X	
8	Задний карданный вал и крестовины:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание:Крестовины и задний карданный вал	X			Люфт задней крестовины
9	Задние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Денисов МА
Клиент ознакомлен::					
<b>Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП</b>					
2	Проверка лонжеронов передних	X			Складка на полке крыла с левой стороны
3	Проверка лонжеронов задних			X	
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог
5	Проверка передней панели кузова			X	
6	Проверка задней панели кузова			X	
7	Проверка днища кузова			X	
Комментарии, примечания					

Проверил:	Денисов МА
Клиент ознакомлен.:	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Помощин А.С. Подпись:		Сарыглар АД Подпись:	Телефон:	Дата: