


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Мытищи

06.11.2024

Марка	Lada (BA3)	Модель	Vesta
Год	01/01/2020	Пробег	54466 км
ВИН	XTAGFL110LY421886	Цвет	Белый
Двигатель	1596 см / Бензин	Коробка передач	механическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	передний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	2
Кол-во ключей	1	Гарантия до	11.09.2024/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
Бампер передний	x	x
Дверь задняя левая		Скол
Дверь передняя левая		Потертость
Капот		Многочисленные сколы, Скол
Крыло заднее правое	Окрашено, Ремонт	
Крыло переднее левое	Окрашено, Ремонт	
Крышка или дверь багажника		Потертость
Порог правый		Скол
Стекло ветровое(лобовое)	x	x

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка руля В 1 направлении
- 3 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 4 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 5 Динамики 2
- 6 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 7 Электростеклоподъемники Передние
- 8 Розетка 12 V
- 9 Поддон в багажнике
- 10 ESP
- 11 Подушка безопасности пассажира
- 12 Подушка безопасности водителя
- 13 Антипробуксовочная система
- 14 Антиблокировочная система (ABS)
- 15 ЭРА-ГЛОНАСС
- 16 Электроподъемники передние
- 17 Индикатор внешней температуры
- 18 Затемненное зеркало заднего вида
- 19 Защита картера двигателя

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна					
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий	

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Шматов В.В. Подпись:		Шашиленко МН. Подпись:	Телефон:	Дата: