


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Видное

26.10.2024

| | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| Марка | Citroen | Модель | C1 |
| Год | 01/01/2010 | Пробег | 251000 км |
| ВИН | VF7PMCFAC89481264 | Цвет | Желтый |
| Двигатель | 998 см / Бензин | Коробка передач | механическая коробка |
| Тип кузова | Хэтчбек 3 дв. | Привод | передний привод |
| ПТС | Оригинал | Кол-во регистраций | 1 |
| Кол-во ключей | 1 | Гарантия до | 18.01.2015/Нет |
| Предварительная оценка | | Второй комплект колес/шин | Нет |

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

| Элемент | Состояние ЛКП элемента | Повреждение |
|---------|------------------------|-------------|
|---------|------------------------|-------------|

Комплектация

- 1 Подушки безопасности 2
- 2 Регулировка сиденья переднего пассажира Механическая
- 3 Регулировка сиденья водителя Механическая
- 4 Динамики 2
- 5 Система кондиционирования воздуха Без кондиционера
- 6 Усилитель руля Гидроусилитель
- 7 Розетка 12 V
- 8 Галогеновые фары
- 9 Подушка безопасности пассажира
- 10 Подушка безопасности водителя
- 11 Темный салон

Результаты диагностики

| <p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p> | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | Необходимо принять меры (К) | Рекомендуется принять меры (Ж) | Внешне в порядке (З) | Комментарий |
| Внешний осмотр | | | | | |
| 1 | Фары: габариты, ближний, дальний свет | | | X | |
| 2 | Указатели поворота, аварийная сигнализация | | | X | |
| 5 | Подсветка номера | | | X | |
| 6 | Задние фонари: габариты, стоп-сигнал | | | X | |
| 7 | Фонари заднего хода | | | X | |
| 10 | Ветровое стекло - состояние | X | | | Трещина лобового стекла |
| 11 | Стеклоочиститель передний | | X | | Щетка мажет |
| 14 | Работа наружных замков | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Внутренний осмотр | | | | | |
| 1 | Звуковой сигнал | | | X | |
| 3 | Проверка работы ЦЗ | | | X | |
| 6 | Внутреннее освещение | | | X | |
| 9 | Работа привода рег. рулевой колонки | | | X | |
| 11 | Проверка стеклоподъемников | | | X | |
| 12 | Проверка наружных зеркал | | | X | |
| 16 | Состояние напольных ковров | | X | | Загрязненность сильная |
| 17 | Состояние панели приборов | | X | | Царапины; Пятна |
| 18 | Состояние обивки потолка | | | X | Загрязненность |
| 19 | Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя | | | X | |
| 20 | Проверка работы сцепления | | | X | |
| 21 | Проверка стояноч. тормоза | | | X | |
| 24 | Обогрев заднего стекла | | | X | |
| 26 | Работа ЦЗ лючка топливного бака | | | X | |
| 27 | Состояние обивки багажного отделения | | | X | Загрязненность |
| 30 | Состояние обивки сидений: Водительское сиденье | | | X | Загрязненность |
| 31 | Состояние обивки сидений: Пассажирское сиденье | | | X | Загрязненность |
| 32 | Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье | | | X | Загрязненность |
| 33 | Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье | | | X | Загрязненность |
| 34 | Состояние обивки дверей: Водительская дверь | | | X | Загрязненность |
| 35 | Состояние обивки дверей: Пассажирская дверь | | | X | Загрязненность |
| 39 | Состояние накладок педалей | | | X | |
| 40 | Состояние рулевого колеса | | X | | Потертости |
| 41 | Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик) | | | X | |
| 42 | Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс) | | | X | |
| 43 | Состояние рукоятки КПП | | | X | Затерта рукоятка |
| 44 | Проверка показания одометра/Оценка пробега | | | X | |
| 45 | Запуск двигателя | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | | | | Максимов М.В. |

| | | | | | |
|---|---|---------------|---|---|--|
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка под капотом | | | | | |
| 2 | Состояние приводных ремней и роликов | | | X | |
| 3 | Состояние топливной системы/подтекание | | | X | |
| 6 | Состояние подушек ДВС | | | X | |
| 7 | Состояние подушек КПП | | | X | |
| 8 | Состояние АКБ | | X | | Низкое напряжение, необходима зарядка |
| 12 | Проверка генератора | | | X | |
| 13 | Проверка стартера | | | X | |
| 14 | ДВС: уровень масла, качество, подтекание | | X | | Запотевание клапанной крышки; Запотевание передней крышки ДВС; Запотевание под масляным фильтром |
| 15 | ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор | | | X | |
| 16 | Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание | | | X | |
| 17 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание | | | X | |
| 18 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос | | | X | |
| 19 | Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат | | | X | |
| 20 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель | | | X | |
| 21 | Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр | | | X | |
| 23 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка | | | X | |
| 25 | Ремень/цепь ГРМ/шумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал | | | X | |
| 26 | Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | Максимов М.В. | | | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек | | | | | |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| Проверил: | | Максимов М.В. | | | |
| Клиент ознакомлен:: | | | | | |
| Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком- диагностом) | | | | | |
| 1 | Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой | | | X | Имеются исторические ошибки |
| 2 | Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 3 | Работа ремней SRS, проверка года выпуска | | | X | |
| 5 | Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 6 | Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой | | | X | |
| 8 | Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости) | | | X | |
| 9 | Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни | | | X | |
| 10 | Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей | | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть | | | | |
| 1 | Передние ступичные подшипники | | X | |
| 2 | Колодки тормозные передние | X | | Остаток тормозной накладки 4мм или больше |
| 3 | Диски тормозные | X | | Износ дисков менее 50% |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | X | |
| 5 | Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть | | | | |
| 1 | Задние ступичные подшипники | | X | |
| 2 | Колодки тормозные задние | | X | |
| 3 | Диски тормозные/барабаны | | X | |
| 4 | Амортизаторы, отбойники, пружины, работоспособность пневмо- баллонов | | X | |
| 5 | Проверка стояночного тормоза | | X | |
| 6 | Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля | | | | |
| 2 | Радиатор охлаждения ДВС/подтекание | | X | |
| 3 | Шины/колесные диски | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть | | | | |
| 1 | Рычаги подвески: шаровые опоры, сайлентблоки | | X | |
| 2 | Стойки/ втулки стабилизатора передние | | X | |
| 3 | Рулевые тяги/наконечники | | X | |
| 4 | Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание | | X | |
| 5 | Коробка переключения передач | | X | |
| 6 | Тормозные шланги, трубки | | X | |
| 8 | Наличие защиты картера | | X | |
| 9 | Поддон ДВС/сальники коленвала/подтекание | | X | |
| 11 | Передние приводные валы:люфт, состояние пыльников, сальников/подтекание: ШРУСЫ | | X | |
| 12 | Выпускной коллектор, катализаторы (наличие) | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |
| Проверил: | | | | Максимов М.В. |
| Клиент ознакомлен:: | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть | | | | |
| 1 | Задняя балка (не подрамник) | | X | |
| 2 | Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры | | X | |
| 3 | Тормозные шланги, трубки | | X | |
| 4 | Стойки/ втулки стабилизатора задние | | X | |
| 5 | Выхлопная система (глушитель) | | X | |
| Комментарии, примечания | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------|---|---|---|
| Проверил: | | Максимов М.В. | | | |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |
| Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП | | | | | |
| 2 | Проверка лонжеронов передних | | | X | |
| 3 | Проверка лонжеронов задних | | | X | |
| 4 | Проверка порогов на предмет сварки, замены | X | | | Замят правый порог |
| 5 | Проверка передней панели кузова | | | X | |
| 6 | Проверка задней панели кузова | | | X | |
| 7 | Проверка днища кузова | | X | | Имеется эксплуатационная коррозия днища (не сквозная) |
| Комментарии, примечания | | | | | |
| | | | | | |
| Проверил: | | Максимов М.В. | | | |
| Клиент ознакомлен: | | | | | |

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|----------|-------|
| Срок действия акта: | | | | | |
| | | | | | |
| Специалист по оценке и выкупу Бельтюков А.Ю. Подпись: | | Кучеренко С.Ю. Подпись: | | Телефон: | Дата: |