


Акт осмотра автомобиля

г. Санкт-Петербург

19.10.2024

Марка	Lexus	Модель	GS
Год	01/01/2006	Пробег	157441 км
ВИН	JTHBH96S105033881	Цвет	Бежевый
Двигатель	2995 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Седан	Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	3
Кол-во ключей	1	Гарантия до	03.10.2014/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

Комплектация

Результаты диагностики

<p>Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна</p>					
		Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий
Внешний осмотр					
1	Фары: габариты, ближний, дальний свет	X			Повреждена, неисправна правая фара, ошибки в работе Не работает ближний/дальний свет правой фары
2	Указатели поворота, аварийная сигнализация			X	
3	Передние ПТФ			X	
4	Парктроник передний	X			Не исправен/не работает
5	Подсветка номера			X	
6	Задние фонари: габариты, стоп-сигнал			X	
7	Фонари заднего хода			X	
8	Парктроник задний	X			Не исправен/не работает
10	Ветровое стекло - состояние		X		Затертости; Сколы не более 3 мм без лучей
11	Стеклоочиститель передний			X	
12	Омыватель фар	X			Не работает мотор омывателя фар
14	Работа наружных замков			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Внутренний осмотр					
1	Звуковой сигнал			X	
2	Подогрев сидений: Водительское сиденье			X	
3	Подогрев сидений: Пассажи́рское сиденье			X	
4	Проверка работы ЦЗ	X			Не работает бесключевой доступ по левой передней/задней двери
6	Внутреннее освещение			X	
9	Работа привода рег. рулевой колонки			X	
11	Проверка стеклоподъемников			X	
12	Проверка наружных зеркал			X	
13	Электрорегулировка сидений			X	
14	Память сидений			X	
15	Боковые поясничные подпоры/ массаж			X	Поясничный подпор
16	Состояние напольных ковров		X		Загрязненность сильная
17	Состояние панели приборов			X	
18	Состояние обивки потолка		X		Загрязненность сильная
19	Работа системы вентиляции/кондиционирования/отопителя		X		Недостаточно холодит
21	Проверка стояноч. тормоза			X	
22	Аудиосистема (мультируль)			X	
24	Обогрев заднего стекла			X	
26	Работа ЦЗ лючка топливного бака			X	
27	Состояние обивки багажного отделения			X	Загрязненность
28	Запасное колесо, домкрат, штатный инструмент			X	
30	Состояние обивки сидений: Водительское сиденье		X		Растрескивание; Потертость, замятость
31	Состояние обивки сидений: Пассажи́рское сиденье		X		Растрескивание; Потертость, замятость
32	Состояние обивки сидений: Заднее левое сиденье			X	Потертость, замятость
33	Состояние обивки сидений: Заднее правое сиденье			X	Потертость, замятость
34	Состояние обивки дверей: Водительская дверь			X	Потертости/царапины
35	Состояние обивки дверей: Пассажи́рская дверь			X	Потертости/царапины

36	Состояние обивки дверей: Задняя левая дверь			X	Потертости/царапины
37	Состояние обивки дверей: Задняя правая дверь			X	Потертости/царапины
38	Состояние обивки дверей: Крышка/дверь багажника			X	
39	Состояние накладок педалей			X	Затерты накладки
40	Состояние рулевого колеса		X		Потертости; Царапины
41	Запуск двигателя: Маховик (Маховик шумность/вибрация/посторонние звуки: Маховик)			X	
42	Запуск двигателя: Инерционный привод стартера (Бендикс)			X	
43	Состояние рукоятки КПП			X	Затерта рукоятка
44	Проверка показания одометра/Оценка пробега	X			Показание одометра не соответствует фактическому пробегу
45	Запуск двигателя	X			Шум цепи ГРМ; Посторонние шумы, двс не развивает мощность Ошибки в работе двс
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверка под капотом					
2	Состояние приводных ремней и роликов		X		Кристаллизация в ручейках ремня
3	Состояние топливной системы/подтекание			X	
5	Катушки зажигания			X	
6	Состояние подушек ДВС	X			Вибрация при работе ДВС
7	Состояние подушек КПП			X	
8	Состояние АКБ		X		Низкое напряжение, необходима зарядка
10	Эндоскопирование цилиндров (при необходимости) и обязательно на проблемных моторах		X		Рекомендуется проверка с эндоскопом
12	Проверка генератора			X	
13	Проверка стартера			X	
14	ДВС: уровень масла, качество, подтекание	X			Уровень масла минимум Запотевание клапанной крышки Течь по передней крышки двс Течь по поддону Посторонние шумы при работе, двс не развивает мощность, требуется дополнительная диагностика
15	ДВС Проверка впускного коллектора на герметичность: Впускной коллектор			X	
16	Клапанная крышка - уровень/качество масла/подтекание		X		Запотевание прокладки клапанной крышки
17	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание			X	
18	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Водяной насос			X	
19	Система охлаждения/ уровень/качество охлаждающей жидкости/подтекание: Термостат			X	
20	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Вакуумный усилитель			X	
21	Тормозная система/уровень/качество тормозной жидкости/подтекание: Главный тормозной цилиндр			X	
23	Рулевая рейка/рулевой редуктор/люфт/посторонние звуки/закусывание/подтекание: Рулевая рейка			X	
25	Ремень/цепь ГРМшумность/посторонние звуки: Коромысло, направляющие, клапана и распределительный вал	X			Шум в районе цепи ГРМ; Стук клапанов/гидрокомпенсаторов
26	Тормозная система/ уровень / качество тормозной жидкости / подтекание			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверки идентификационных номеров и маркировочных табличек					

2	Вин номер (читается, соответствует ПТС)			X	
3	Дублирующие таблички, на стойке, под капотом (их наличие, соответствие ПТС)			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Проверка с использованием диагностического прибора (заполняется механиком-диагностом)					
1	Работа АКПП / CVT (вариатор) / РКПП / DSG - считывание кодов с расшифровкой, тест-драйв обязателен на проблемных моделях	X			Имеются активные ошибки АКПП/CVT/РКПП/DSG; Рывки КПП при трогании; Пробуксовка КПП при движении
2	Работа ABS и ESP - считывание кодов с расшифровкой			X	
3	Работа SRS (AirBag) - считывание кодов с расшифровкой			X	
4	Работа ремней SRS, проверка года выпуска			X	
6	Работа системы климат-контроля - считывание кодов с расшифровкой		X		Недостаточно хладагента
7	Проверка систем и блоков, считывание кодов с расшифровкой	X			Ошибки в работе АКПП Ошибки в работе ДВС Ошибки в работе контроля давления в шинах Ошибка в работе правой фары Ошибка в работе парктроника Неисправно
8	Проверка наличия НПБ системы SRS, проверка года выпуска			X	
9	Работа ДВС и катализаторов ОГ - считывание кодов и подключение газоанализатора с расшифровкой (при необходимости)	X			Имеются активные ошибки по ДВС
10	Работа МКПП / Роботизированная КПП / DSG шумность/вибрация/гул: Валы и шестерни	X			Рывки КПП при трогании; Пробуксовка КПП при движении; Имеются активные ошибки по замене масла в коробке
11	Проверка работы вентилятора охлаждения ДВС, считывание кодов неисправностей			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Передняя часть					
1	Передние ступичные подшипники	X			Диагностика не проводилась, нет технической возможности, условно узел неисправен
2	Колодки тормозные передние			X	
3	Диски тормозные			X	
5	Проверка переднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Задняя часть					
1	Задние ступичные подшипники	X			Диагностика не проводилась, нет технической возможности, условно узел неисправен
2	Колодки тормозные задние			X	
3	Диски тормозные/барабаны			X	
5	Проверка стояночного тормоза			X	
6	Проверка заднего тормозного суппорта, свободный ход направляющих, состояние пыльников, течь тормозной жидкости			X	
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят наполовину/Снаружи автомобиля					
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Передняя часть					

12	Выпускной коллектор, катализаторы (наличие)	X			Прогорел коллектор
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Задняя часть					
2	Рычаги подвески: сайлентблоки, шаровые опоры	X			Диагностика не проводилась, нет технической возможности, условно узел неисправен
5	Тормозные шланги, трубки	X			Диагностика не проводилась, нет технической возможности, условно узел неисправен
7	Выхлопная система (глушитель)	X			Посторонний шум, дребезг от глушителя; Сечет гофра; Коррозия/сгнил глушитель/резонатор/труба; Диагностика не проводилась, нет технической возможности, условно узел неисправен
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					
Автомобиль на подъёмнике/Автомобиль поднят целиком/Проверка последствий ДТП					
2	Проверка лонжеронов передних			X	
3	Проверка лонжеронов задних	X			Сгнил левый лонжерон; Сгнил правый лонжерон
4	Проверка порогов на предмет сварки, замены	X			Сгнил левый порог; Сгнил правый порог
5	Проверка передней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
6	Проверка задней панели кузова		X		Имеется коррозия на панели
7	Проверка днища кузова	X			Имеется сквозная коррозия днища
Комментарии, примечания					
Проверил:					Степанов А.Ю.
Клиент ознакомлен::					

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:					
Специалист по оценке и выкупу Старовойтов МА Подпись:		Лисицын А.П. Подпись:		Телефон:	Дата: