


Акт осмотра автомобиля

Московская обл., г. Химки

21.10.2024

Марка	BMW	Модель	5 серии
Год	01/01/2009	Пробег	162063 км
ВИН	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Цвет	Черный
Двигатель	2979 см / Бензин	Коробка передач	автоматическая коробка
Тип кузова	Лифтбек	Привод	задний привод
ПТС	Оригинал	Кол-во регистраций	8
Кол-во ключей	2	Гарантия до	/Нет
Предварительная оценка		Второй комплект колес/шин	Нет

Осмотр состояния ЛКП, мкр



Повреждения экс- и интерьера

Элемент	Состояние ЛКП элемента	Повреждение
---------	------------------------	-------------

1 Турбированный двигатель

Результаты диагностики

Красный - необходимо принять меры, желтый - рекомендуется принять меры, зеленый - внешне в порядке нет записей - не проверялось, или визуальная проверка невозможна				
	Необходимо принять меры (К)	Рекомендуется принять меры (Ж)	Внешне в порядке (З)	Комментарий

Примечание: если какой-либо пункт оставлен пустым, он не проверялся.

Срок действия акта:				
Специалист по оценке и выкупу Евдокименко Е.В. Подпись:		Левина АА. Подпись:	Телефон:	Дата: